

TUGAS AKHIR

**PENILAIAN KINERJA STRUKTUR MASJID ISLAMIC CENTER
AISYIYAH PASCA GEMPA CIANJUR 2022**



Disusun oleh:
Herlambang Naufal Seno Nugroho
20190110119

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlambang Naufal Seno Nugroho
NIM : 20190110119
Judul : Penilaian Kinerja Struktur Masjid *Islamic Center*
Aisyiyah Pasca Gempa Cianjur 2022

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain yang saya kutip, maka saya akan mencantumkan sumber secara jelas. Jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Herlambang Naufal Seno N.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlambang Naufal Seno Nugroho


NIM : 20190110119

Judul : Penilaian Kinerja Struktur Masjid *Islamic Center Aisyiyah*
Pasca Gempa Cianjur 2022

Menyatakan bahwa tugas akhir ini merupakan bagian dari penelitian payung dosen pembimbing yang berjudul Penilaian Kinerja Struktur Masjid *Islamic Center Aisyiyah* Pasca Gempa Cianjur 2022.

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Penulis,



Herlambang Naufal Seno Nugroho

Dosen Peneliti,



Ir. Fanny Monika, S.T., M.Eng.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini adalah cerminan sebuah aktivitas berpikir. Supaya isi dalam kepala bekerja dan membiarkan jutaan ide dalam pikiran berkreasi. Menjalani kegilaan yang terindah dalam setengah tahun, seakan-akan berjalan memutar di dalam pikiran sendiri. Sulaman kata yang banyak makna dan sebenarnya tidak akan pernah berhenti. Hanya untuk mencoba melihat kenyataan. Menemukan kesadaran bahwa manusia sebagai subjek yang bergerak.

Terhadap segala proses yang telah dilalui, saya mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta yang telah memberikan ridho-Nya kepada saya untuk bisa menulis tugas akhir ini hingga tuntas. Kepada orang-orang terdekat, saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada; keluarga tercinta, terutama Ibu yang terus mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi dan tak henti-hentinya mendoakan ; Bapak, yang tak sempat melihat bungsunya meraih gelar sarjana ; Shafira Diva Aullya, yang selalu ada dan selalu memberikan dukungan dalam situasi apapun. Kepada teman-teman; Wahyu Arif Pratama, Wira Kharisma Nindita, Diva Darma Wijaya, yang telah membantu banyak dalam penyusunan tugas akhir ini.

Tidak lupa apresiasi kepada teman-teman Teknik Sipil Angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah berjuang keras menggapai impiannya masing-masing.

PRAKATA



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai segala sesuatu. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Masjid Mujahidin *Islamic Center Aisyiyah Cianjur* setelah terjadinya gempa di Cianjur pada tahun 2022.

Selama penyusunan tugas akhir ini, banyak rintangan yang penyusun dapatkan, tetapi berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penelitian hingga penyusunan tugas akhir ini kepada:

1. Ir. Puji Harsanto, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Teknik sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Ir. Fanny Monika, S.T., M.Eng. dan Bambang Sunardi, S.Si., M.T. selaku dosen yang telah membimbing saya dalam menyusun tugas akhir ini.
3. Dr. Ir. Restu Faizah, S.T., M.T. selaku dosen penguji, keluarga, sahabat, dan teman-teman Teknik Sipil Angkatan 2019 yang sudah mendukung dan memberikan semangat untuk saya.

Akhirnya, setelah segala kemampuan dicurahkan serta diiringi dengan doa untuk menyelesaikan tugas akhir ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dikembalikan.

Wallahu a'lam bi Showab.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SIMBOL DAN LAMBANG	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Lingkup Penelitian	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	4
2.1 Tinjauan Pustaka	4
2.2 Dasar Teori	10
2.2.1 Gempa Bumi	10
2.2.2 Aplikasi <i>OpenQuake</i>	11
2.2.3 Aplikasi QGIS Desktop	11
2.2.4 Aplikasi SAP2000	13
2.2.5 Bahaya	13
2.2.6 Pemetaan Bahaya	14
2.2.7 Bangunan Tahan Gempa	15
2.2.8 Pembebatan Struktur	15
2.2.9 Ketentuan Umum Perencanaan Struktur Gedung Berdasarkan SNI 1726-2019	20

2.2.10 Sendi Plastis.....	31
2.2.11 Kurva Kapasitas	32
2.2.12 Titik Kinerja.....	32
2.2.13 Kinerja Struktur Metode ATC-40.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Bahan atau Materi.....	36
3.2 Program dan <i>Software</i>	37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.4 Tahapan Penelitian.....	39
3.4.1 <i>Literature Review</i>	40
3.4.2 Menentukan Nilai PGA, SS, dan S1.....	40
3.4.3 Pembuatan <i>Hazard Map</i> PGA, SS, dan S1	48
3.4.4 Analisis Perhitungan	55
3.4.5 Analisis <i>Pushover</i>	55
3.4.6 Pemodelan Struktur.....	56
3.4.7 Analisis Beban Gempa.....	63
3.4.8 Mendefinisikan <i>Mass Source</i>	64
3.4.9 <i>Input</i> Data Respon Spektrum.....	64
3.4.10 Analisis Beban Gempa Statik	65
3.4.11 Analisis Beban Gempa Dinamik.....	66
3.4.12 Mendefinisikan <i>Load Case</i> Analisis <i>Pushover</i>	66
3.4.13 Memodelkan Sendi Plastis (<i>Hinge</i>)	69
3.4.14 <i>Running</i> Analisis <i>Pushover</i>	73
3.4.15 Kesimpulan	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Analisis Nilai PGA, SS, dan S1 Masjid Mujahidin <i>Islamic Center</i> Aisyiyah Cianjur.....	74
4.2 Analisis <i>Pushover</i>	75
4.2.1 Kurva Kapasitas	76
4.3 Level Kinerja Struktur dan <i>Performance Point</i>	78
4.4 Skema Sendi Plastis.....	82
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	xx
LAMPIRAN	xxii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis	8
Tabel 2.2 Berat sendiri bahan bangunan (Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung, 1983)	16
Tabel 2.3 Berat sendiri komponen gedung (Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung, 1983)	17
Tabel 2.4 Beban hidup pada lantai gedung (Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung, 1983)	18
Tabel 2.5 Klasifikasi Situs (SNI-1726-2019).....	21
Tabel 2.6 Kategori Risiko Bangunan Gedung dan Non Gedung untuk Beban Gempa (SNI-1726-2019)	22
Tabel 2.7 Faktor Keutamaan Gempa (SNI-1726-2019).....	24
Tabel 2.8 Koefisien Situs F_a (SNI-1726-2019).....	25
Tabel 2.9 Koefisien Situs F_v (SNI-1726-2019).....	26
Tabel 2.10 Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter Respon Percepatan pada Periode Pendek (SNI-1726-2019).....	27
Tabel 2.11 Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter Respon Percepatan pada Periode 1 Detik (SNI-1726-2019).....	27
Tabel 2.12 Faktor R , C_d , dan Ω_0 Untuk Sistem Pemikul Gaya Seismik (SNI-1726-2019)	29
Tabel 2.13 Koefisien Untuk Batas Atas Pada Periode yang Dihitung (SNI-1726-2019)	29
Tabel 2.14 Nilai Parameter Periode Pendekatan C_t dan x (SNI-1726-2019)..	30
Tabel 2.15 Kondisi Bangunan Setelah Terjadi Gempa dan Kategori Bangunan pada Tingkat Kinerja Struktur (ATC-40 <i>Chapter 3-3</i> , 1996).....	34
Tabel 2.16 Batas Simpangan pada Tingkat Kinerja Struktur (ATC-40, 1996)	35
Tabel 3.1 Nilai PGA Pada Stasiun BMKG (BMKG, 2022).....	46

Tabel 4.1	Hasil Kurva Kapasitas <i>Pushover</i> Arah X.....	77
Tabel 4.2	Hasil Kurva Kapasitas <i>Pushover</i> Arah Y.....	77
Tabel 4.3	Keterangan Warna Sendi Plastis	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta <i>Hazard</i> PGA, <i>SS</i> , dan <i>S1</i> Cianjur 21 November 2022	14
Gambar 2.2 Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 (Pusat Studi Gempa Nasional, 2017)	20
Gambar 2.3 Peta Parameter Respon Spektra Periode 0,2 Detik (<i>Ss</i>) (SNI-1726-2019).....	24
Gambar 2.4 Peta Parameter Respon Spektra Periode 1 Detik (<i>S1</i>) (SNI-1726-2019).....	25
Gambar 2.5 Spektrum Respon Desain (SNI-1726-2019)	28
Gambar 2.6 Kurva Kapasitas (ATC-40 <i>Figure 8-1</i> , 1996).....	32
Gambar 2.7 Penentuan <i>Performance Point</i> (ATC-40 <i>Figure 8-28</i> , 1996)....	32
Gambar 2.8 Kurva Kapasitas Tingkat Kinerja Struktur (ATC-40 <i>Figure 6-6</i> , 1996)	33
Gambar 3.1 Tampak atas Masjid Mujahidin <i>Islamic Center</i> Aisyiyah (<i>Google Maps</i> , 2023)	36
Gambar 3.2 Tampak utara Masjid Mujahidin <i>Islamic Center</i> Aisyiyah (Survey Penelitian, 2022)	36
Gambar 3.3 Tampilan <i>OpenQuake Engine WebUI</i>	37
Gambar 3.4 Tampilan <i>Microsoft Excel</i>	37
Gambar 3.5 Tampilan <i>QGIS Desktop</i>	38
Gambar 3.6 Tampilan <i>SAP2000 24</i>	38
Gambar 3.7 Diagram Alir Tahapan Penelitian	39
Gambar 3.8 Diagram Alir Tahapan Menentukan Nilai PGA menggunakan <i>OpenQuake</i>	40
Gambar 3.9 Tampilan Daerah pada <i>USGS VS30 Map Viewer</i>	42
Gambar 3.10 Tampilan Konfigurasi <i>Source Model</i>	42
Gambar 3.11 Tampilan <i>Source Model</i>	43
Gambar 3.12 Tampilan <i>File GMPE Logic Tree</i>	43
Gambar 3.13 Tampilan <i>File Source Model</i>	44
Gambar 3.14 Tampilan Gabungan <i>File</i> dalam <i>WinRAR</i>	44
Gambar 3.15 Tampilan <i>Running Awal OpenQuake Engine</i>	45

Gambar 3.16 Tampilan Website <i>OpenQuake Engine</i>	45
Gambar 3.17 Tampilan <i>Outputs</i> Pada Website <i>OpenQuake Engine</i>	45
Gambar 3.18 Tampilan Nilai PGA pada QGIS Desktop.....	47
Gambar 3.19 Diagram Alir Tahapan Membuat Peta <i>Hazard</i> menggunakan QGIS Desktop	48
Gambar 3.20 Tampilan Awal <i>Input</i> Batas Kecamatan.....	49
Gambar 3.21 Tampilan <i>OpenQuake IMRT</i>	49
Gambar 3.22 Tampilan <i>Layer Hazard Maps</i>	50
Gambar 3.23 Parameter <i>TIN Interpolation</i>	50
Gambar 3.24 Tampilan Hasil <i>TIN Interpolation</i>	51
Gambar 3.25 Parameter <i>Clip Raster by Mask Layer</i>	51
Gambar 3.26 Tampilan hasil <i>Clip Raster by Mask Layer</i>	52
Gambar 3.27 Tampilan <i>Symbology Shp_Batas</i>	52
Gambar 3.28 Tampilan <i>Symbology Layer Clipped Mask</i>	53
Gambar 3.29 Tampilan Hasil <i>Layer Clipped Mask</i> berupa nilai PGA	53
Gambar 3.30 Tampilan <i>Properties Shp_Batas</i>	54
Gambar 3.31 Tampilan Hasil Akhir Peta <i>Hazard</i> Gempa Cianjur Tahun 2022	54
Gambar 3.32 Diagram Alir Tahapan Analisis <i>Pushover</i> menggunakan SAP2000 24	56
Gambar 3.33 Tampilan <i>Input Material Baja</i>	57
Gambar 3.34 Tampilan <i>Input Material Beton</i>	58
Gambar 3.35 Tampilan <i>Input Beban</i>	58
Gambar 3.36 Tampilan <i>Input Frame Loads</i>	59
Gambar 3.37 Beban Mati pada Bagian Atap Bangunan	59
Gambar 3.38 Beban Hidup pada Bagian Atap Bangunan.....	60
Gambar 3.39 Beban Hujan pada Bagian Atap Bangunan	60
Gambar 3.40 Beban Angin pada Bagian Atap Bangunan.....	61
Gambar 3.41 Tampilan <i>Frame Release</i>	61
Gambar 3.42 Tampilan <i>Frame</i> setelah <i>Release</i>	62
Gambar 3.43 Tampilan <i>Running Analysis</i>	62
Gambar 3.44 Tampilan <i>Mass Source Data</i>	64

Gambar 3.45 Tampilan Nilai Respon Spektrum	65
Gambar 3.46 Tampilan <i>Base Reaction</i> Akibat Beban Gempa Statik.....	65
Gambar 3.47 Tampilan <i>Base Reaction</i> Akibat Beban Gempa Dinamik.....	66
Gambar 3.48 Tampilan <i>Load Case Gravity</i>	67
Gambar 3.49 Tampilan <i>Load Case PUSH-X</i>	67
Gambar 3.50 Tampilan <i>Load Application Control</i>	68
Gambar 3.51 Tampilan <i>Results Saved</i>	68
Gambar 3.52 Tampilan <i>Load Case PUSH-Y</i>	69
Gambar 3.53 Tampilan <i>Load Application Control PUSH-Y</i>	69
Gambar 3.54 Tampilan <i>Select Frame</i> Balok.....	70
Gambar 3.55 Tampilan <i>Assign Frame Hinges</i> Balok	70
Gambar 3.56 Tampilan <i>Auto Hinge Assignment Data</i> Balok	71
Gambar 3.57 Tampilan <i>Select Frames</i> Kolom.....	71
Gambar 3.58 Tampilan <i>Assign Frame Hinges</i> Kolom.....	72
Gambar 3.59 Tampilan <i>Auto Hinge Assignment Data</i> Kolom.....	72
Gambar 3.60 Tampilan <i>Running Analysis</i>	73
Gambar 4.1 Tampilan Nilai PGA Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022	74
Gambar 4.2 Peta <i>Hazard PGA, SS, dan S1</i> Gempa Bumi Cianjur Tahun 2022	75
Gambar 4.3 Grafik Simulasi Respon Spektrum	76
Gambar 4.4 Tampilan Kurva Kapasitas <i>Pushover</i> Arah X	76
Gambar 4.5 Tampilan Kurva Kapasitas <i>Pushover</i> Arah Y	77
Gambar 4.6 Tampilan <i>Pushover Curve</i>	78
Gambar 4.7 Parameter <i>ATC-40 Capacity Spectrum</i>	79
Gambar 4.8 Tampilan Setelah <i>Input</i> Parameter <i>ATC-40 Capacity Spectrum</i>	79
Gambar 4.9 Nilai <i>Performance Point Pushover X</i>	81
Gambar 4.10 Nilai <i>Performance Point Pushover Y</i>	81
Gambar 4.11 Tampilan <i>Step</i> Awal Sendi Plastis Arah X.....	83
Gambar 4.12 Tampilan <i>Step</i> Sendi Plastis Pada Kolom Arah X	83
Gambar 4.13 Tampilan <i>Step</i> Akhir Sendi Plastis Arah X	84
Gambar 4.14 Tampilan <i>Step</i> Awal Sendi Plastis Arah Y	84
Gambar 4.15 Tampilan <i>Step</i> Akhir Sendi Plastis Arah Y	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bentuk Bangunan Masjid Mujahidin <i>Islamic Center Aisyiyah Cianjur Pada Program SAP2000 (Tampak Depan)</i>	xxii
Lampiran 2 Denah Bangunan Masjid Mujahidin <i>Islamic Center Aisyiyah Cianjur Pada Program SAP2000 (Tampak Atas)</i>	xxii
Lampiran 3 Kerusakan Pada Bangunan	xxiii
Lampiran 4 Kerusakan Pada Bangunan	xxiii
Lampiran 5 Kerusakan Pada Balok Tangga	xxiv
Lampiran 6 Kerusakan Pada Kolom	xxiv
Lampiran 7 Analisis Hitungan Beban Mati	xxv