

TUGAS AKHIR

AUDIT KESELAMATAN JALAN

(ROAD SAFETY AUDIT)

(Studi Kasus Jalan Magelang)



Disusun Oleh :

BAIDATHUN FAUZIAH
20020110031

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2007

TUGAS AKHIR

AUDIT KESELAMATAN JALAN

(ROAD SAFETY AUDIT)

Studi Kasus Jalan Magelang

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Derajat Strata 1 pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

BAIDATHUN FAUZIAH

2002 011 0031

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2007

LEMBAR PENGESAHAN

AUDIT KESELAMATAN JALAN

(ROAD SAFETY AUDIT)

Studi Kasus Jalan Magelang Km 5-5,5

Tugas Akhir ini Telah Dipertahankan Dan Disyahkan di Depan

Dewan Penguji Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada hari Sabtu / Tanggal : 24 Februari / 2007

Tim Dewan Penguji :


Ir. Gendut Hantoro, MT

Ketua Penguji


Tanggal : 28/02/07

Ir. Sigit Haryanto, MT


Anggota Penguji




Tanggal : 28/02 - 07.

Ir. Wahyu Widodo, MT

Anggota Penguji merangkap Sekretaris

Tanggal :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SILPIL

Status : Terakreditasi Peringkat B (SK.BAN-PT: No.022/BAN-PT/Ak-VIII/S1/VI/2004, Tanggal 17 Juni 2004)
 Alamat : Jl.Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183.Telp.0274-387646 (Hunting).Fax. 0274-387646,Pswt.232

LEMBAR MONITORING PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Nama : Baidathun Fauziah
 No. Mahasiswa : 20020110031
 Konsentrasi Program Studi : S-1 Teknik Sipil
 Judul TA : Audit Keselamatan Jalan
 (Studi Kasus Jalan Magelang)
 Dosen Pembimbing 1. : Ir. Gendut Hantoro, MT.
 2. : Ir. Sigit Haryanto, MT.



No	Tanggal	Uraian	Paraf DP-TA
1	26/12/06 I/IV	+ jelaskan mengapa tingkat keluas jalan Magelang + perbaiki bagian penelitian	
2		+ perbaiki bagian masalah + sebutkan sumber pustaka yg dipinjam + lanjutkan	<i>[Signature]</i>
3	28/12/06 I/IV	+ mengapa jalan Magelang ? + penelitian yg sudah selesai	
4		+ cari referensi yg lain + jurnal PP Hs jalan yg baru + lanjutkan	
5			<i>[Signature]</i>

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SILPIL

Status : Terakreditasi Peringkat B (SK.BAN-PT: No.022/BAN-PT/Ak-VIII/S1/VI/2004, Tanggal 17 Juni 2004)
 Alamat : Jl.Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183,Telp.0274-387646 (Hunting),Fax. 0274-387646,Pswt.232

LEMBAR MONITORING PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Nama : Baidathun Fauziah
 No. Mahasiswa : 20020110031
 Konsentrasi Program Studi : S-1 Teknik Sipil
 Judul TA : Audit Keselamatan Jalan
 (Studi Kasus Jalan Magelang)
 Dosen Pembimbing 1. : Ir. Gendut Hantoro, MT.
 2. : Ir. Sigit Haryanto, MT.

No	Tanggal	Uraian	Paraf DP-TA
6	02/12-06	- sumber pustaka - jarak pandang - rumus smai keraky	
7	02/10/07	* hitungan smai di kelas →	lusi? ya 
8	02/10-07	* jarak pandang diperbaiki * smai 114 di kelas	
9	23/11/07 I/IV	* perbaikan data tulis yg sudah salah * lanjutkan	
10		* perhitungan batas: pencahayaan dan * huluannya	

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK SIPIL

Status : Terakreditasi Peringkat B (SK.BAN-PT: No.022/BAN-PT/Ak-VIII/S1/VI/2004, Tanggal 17 Juni 2004)
 Alamat : Jl.Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Telp.0274-387646 (Hunting), Fax. 0274-387646, Pswt.232

LEMBAR MONITORING PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Nama : Baidathun Fauziah
 No. Mahasiswa : 20020110031
 Konsentrasi Program Studi : S-1 Teknik Sipil
 Judul TA : Audit Keselamatan Jalan
 (Studi Kasus Jalan Magelang)
 Dosen Pembimbing 1. : Ir. Gendut Hantoro, MT.
 2. : Ir. Sigit Haryanto, MT.

No	Tanggal	Uraian	Paraf DP-TA
11	27/1/07	Acc Bab I s/d IV * lanjutkan	
12	31/01/07 V	* perbaikan tabel-tulis yg sudah salah * lengkapi lembar lokasi penelitian → Gambar 5.6	
13		* lanjutkan	
14	9/02-09	* konsep rencana * foto di lapangan * lengkapi literasi, daftar isi / da	
15	08 02/07	* literasi di perbaiki * pada pada agar di kembalikan konsep * * rencana / foto terbaru ?	

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK SILPIL


Status : Terakreditasi Peringkat B (SK.BAN-PT. No.022/BAN-PT/Ak-VIII/S1/VI/2004, Tanggal 17 Juni 2004)

Alamat : Jl.Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Telp.0274-387646 (Hunting), Fax. 0274-

387646, Pswt.232

LEMBAR MONITORING PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Nama : Baidathun Fauziah
 No. Mahasiswa : 20020110031
 Konsentrasi Program Studi : S-1 Teknik Sipil
 Judul TA : Audit Keselamatan Jalan
 (Studi Kasus Jalan Magelang)
 Dosen Pembimbing 1. : Ir. Gendut Hantoro, MT.
 2. : Ir. Sigit Haryanto, MT.

No	Tanggal	Uraian	Pars f DP-TA
16	09/02/07	# Siapkan material semen	
17	10/2/07	# Buat usulan semen yang # pertahankan insulasi	10 hari kerja 
18		Ace jalan	 26/02/07
19			
20			

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Hirobbil'Alamin, segala puji dan syukur tidak lupa terucap kepada Allah Azza Wa Jala', atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Maha besar Allah yang telah membentangkan langit Lazuardi yang indah dan biru laksana atap tempat penyusun bernaung saat ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang dengan perantaranya penyusun mengenal keagungan-Nya, sehingga penyusun dapat menikmati kebahagiaan dalam kondisi apapun yang penyusun hadapi. Penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Audit Keselamatan Jalan Studi Kasus Jalan Magelang Km 5-5,5", sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Teknik, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan ini tidaklah terlepas dari kerjasama, bantuan, bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Ir. Gendut Hantoro, MT, selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir dan Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Ir. Sigit Haryanto, MT, selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir.
3. Bapak Ir. Wahyu Widodo, MT selaku Dosen Penguji Tugas Akhir dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Orang tua penyusun yang selalu senantiasa melimpahkan seluruh doa, cinta, kasih sayang dan kesabarannya.
5. Sobat dan Kakak terbaikku Giena, Hilnan, Trie, atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Para Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas ilmunya yang diberikan kepada penyusun.
7. Karyawan Tata Usaha dan Pengajaran atas bantuannya dalam mengurus segala administrasi penyusun.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dengan segenap kerendahan hati dan keterbatasan kemampuan penyusun, penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun secara khusus, teman-teman, serta bagi masyarakat yang berjuang demi masa depan yang cerah, dan siapa saja yang membacanya serta dapat bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Februari 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR MONITORING	iii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
INTISARI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Masalah	5
F. Keaslian penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tingkat Kecelakaan Jalan di Indonesia	7
B. Permasalahan Dalam Keselamatan Jalan	8
C. Skala Permasalahan Dalam Keselamatan Jalan	10
D. Pengertian Audit Keselamatan Jalan	12
BAB III : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	14
B. Tipe dan Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas	14
C. Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	16
D. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	18
E. Geometri Jalan Sebagai Parameter dalam Audit Keselamatan Jalan	23

F. Strategi Peningkatan Keselamatan	38
BAB IV : METODE PENELITIAN	
A. Bagan Alir Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Jenis Data yang Diperlukan	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Kecelakaan	46
B. Data Geometrik Jalan	50
C. Jarak Pandang	52
D. Audit Keselamatan Jalan di Jalan Magelang Km 5 - 5,5	55
E. Usulan Perbaikan	73
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kecelakaan, Korban Kecelakaan dan Kerugian	7
Tabel 3.1	Klasifikasi Jalan	27
Tabel 3.2	Dimensi Kendaraan Rencana	29
Tabel 3.3	Batasan Kecepatan Rencana	30
Tabel 3.4	Jarak Pandang Henti Minimum	31
Tabel 3.5	Jarak Pandang Henti Minimum Rencana	33
Tabel 3.6	Jarak Pandang Menyiap Rencana	35
Tabel 3.7	Lebar Perkerasan	36
Tabel 3.8	Lebar Bahu Jalan Berdasarkan Kelas Jalan	37
Tabel 5.1	Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Sleman	46
Tabel 5.2	Tingkat Kecelakaan di Jalan Magelang	47
Tabel 5.3	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Faktor Penyebab	48
Tabel 5.4	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Tipe Kecelakaan	49
Tabel 5.5	Jumlah Korban Kecelakaan Tiap Ruas Jalan	50
Tabel 5.6	Daftar Periksa Kondisi Umum	56
Tabel 5.7	Daftar Periksa Alinyemen Jalan	58
Tabel 5.8	Daftar Periksa Persimpangan	61
Tabel 5.9	Daftar Periksa Lajur Tambahan atau Lajur Untu Putar Arah.....	62
Tabel 5.10	Daftar Periksa Lalu Lintas Tak Bermotor	64
Tabel 5.11	Daftar Periksa Pemberhentian Bus atau Kendaraan	66
Tabel 5.12	Daftar Periksa Kondisi Penerangan	67
Tabel 5.13	Daftar Periksa Rambu dan Marka Jalan	68
Tabel 5.14	Daftar Periksa Bangunan Pelengkap Jalan	70
Tabel 5.15	Daftar Periksa Kondisi Permukaan Jalan	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Bagan Alir Penelitian	41
Gambar 4.2	Lokasi Penelitian di Jalan Magelang Km 5 Kutu Asem, Arah Utara Ke selatan	42
Gambar 4.3	Lokasi Penelitian Di Jalan Magelang Km 5,5 Kutu Tegal, Arah selatan Ke Utara	43
Gambar 5.1	Grafik Tingkat Kecelakaan Kabupaten Sleman	46
Gambar 5.2	Grafik Tingkat Kecelakaan di Jalan Magelang	47
Gambar 5.3	Grafik Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Faktor Penyebab	48
Gambar 5.4	Grafik Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Proses Kejadian	49
Gambar 5.5	Grafik Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Jenis Tabrakan	49
Gambar 5.6	Grafik Jumlah Kecelakaan Tiap Ruas Jalan	50
Gambar 5.7	Sketsa Lokasi Titik Rawan Kecelakaan dari Km 5 sampai Km 5,5	51
Gambar 5.8	Foto Keadaan Kendaraan Parkir di Badan Jalan	58
Gambar 5.9	Foto Keadaan Marka Tepi di Jalan Magelang	60
Gambar 5.10	Foto Keadaan Parkir Kendaraan di Bahu Jalan	61
Gambar 5.11	Foto Tanda Peringatan	70
Gambar 5.12	Foto Papan Iklan	72

INTISARI

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota pelajar, kota budaya, dan kota tujuan wisata yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah pemilik kendaraan, yang akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku pengguna jalan raya. Perilaku tersebut berakibat bertambahnya tingkat kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Ini dapat berdampak pada kerugian materi maupun korban jiwa, masalah-masalah ini perlu mendapatkan perhatian khusus baik oleh pemerintah, instansi-instansi terkait, maupun masyarakat. Sebagai salah satu jalan dengan lalu lintas tinggi, jalan magelang merupakan jalan dengan daerah rawan kecelakaan, maka diperlukan suatu kajian terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan dan perlu adanya analisis tentang audit keselamatan jalan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tipe dan karakteristik kecelakaan, mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan pengguna jalan, dan menentukan bahwa jalan dapat beroperasi secara aman dan selamat. Audit keselamatan jalan perlu dilakukan untuk mengevaluasi jalan, baik yang sudah beroperasi maupun yang akan didesain lagi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang nantinya berguna untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk pencegahan kecelakaan dalam berlalu lintas. Evaluasi ini menerapkan daftar periksa yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum (2005). Analisis akan difokuskan pada temuan yang berindikasi pada jawaban 'T' (tidak) dan indentifikasi pada sarana dan prasarana penunjang lainnya yang berindikasi belum memenuhi standar atau persyaratan secara teknis.

Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penyebab terbesar adalah manusia sebesar 91,67 % dan faktor jalan dan lingkungan sebesar 8,33 %. Berdasarkan tipe kecelakaan terbanyak adalah KPK (Kecelakaan Pejalan Kaki) dan B (Backing). Dari hasil penerapan daftar periksa dilapangan ditemukan beberapa potensi permasalahan yaitu : pada persimpangan jalan masuk perkampungan tidak ada rambu-rambu peringatan dan marka tepi yang kurang jelas, lampu penerangan yang tidak memadai, bahu jalan dan trotoar yang digunakan untuk parkir kendaraan dan tempat berjualan, tidak ada lajur khusus untuk sarana penunjang bagi kendaraan tak bermotor maupun sepeda. Pada permasalahan lebar jalan, lebar lajur, bahu jalan, saluran drainase, juga tinggi kerb trotoar berdasarkan hasil pemeriksaan telah memenuhi standar perencanaan sesuai dengan tipe dan kelas jalan.