

TUGAS AKHIR

POTENSI RISIKO PENYIMPANGAN MUTU TERHADAP PEMBANGUNAN GEDUNG PERKULIAHAN ENAM LANTAI

(Studi Kasus: Gedung E8 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Diajukan guna melengkapi persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Teknik di
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta



Disusun Oleh:

DAFFA TSAQIF FAWWAZ

20200110128

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Daffa Tsaqif Fawwaz

NIM : 20200110128

Judul : Potensi Risiko Penyimpangan Mutu Terhadap Pembangunan Gedung
Perkuliahhan Enam lantai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain yang saya kutip, maka saya akan mencantumkan sumber secara jelas. Jika dikemudian hari ditemukan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 24 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Daffa Tsaqif Fawwaz

HALAMAN PERSEMPAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu
MACHBUB JUNAYDI, S.Sos
EKA PURNAMAWATI, S.E.
Serta
EYANG UTI (SENIPAH)

Yang selalu memberikan dukungan dalam hal apapun baik secara moral maupun material dan memberikan kasih sayangnya serta bersama-sama dengan irungan doa

Pendamping Saya
PRABAWATI RAMAPUTRI
Yang selalu memberikan dukungan dan bersama-sama

Sahabat-Sahabat Terdekat Saya
TITO, REYZA, FARHAN, ZULFA, SHASA, SATYO, SYLA, TANIA, AJI AGUNG, ALDHI, PRIYO, FAJRINA, GHINA, ANJANI, ADILA, BERLIAN, WILU, RIZNAN, ELLINK, ZICO, IRIEL, FAISHAL, DAVA, NASTEL, CAPIT, NAUFAL, ANDRE, AFFANDI, ADHIT, MARETHA, ATHAYA RESA, BARA, DEDY, ALIF, SUNGSANG

Yang telah memberikan *support* dan selalu bersama dalam keadaan suka dan duka

Rekan-Rekan Organisasi dan Kegiatan
HMS FT UMY Periode 2020/2021 s.d. 2022/2023
CIVIL CLASSICAL FEST 2023
BARBARIANS
KEDIISIPLINAN MATAF TEKNIK 2022-2023

Yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi dan kegiatan

Rekan-Rekan Kost
WIJAYA GENK HOUSE (GRIYA WIJAYA)
Yang selalu kompak dan bekerja sama dalam banyak hal setiap harinya

Teman-Teman Teknik Sipil Angkatan 2020
Yang telah bersama-sama selama 4 tahun jenjang pendidikan

Kakak dan Adik Tingkat Teknik Sipil UMY
Yang telah memberikan andilnya dalam mendukung segala bentuk kegiatan yang saya lakukan baik secara moral maupun material

SERTA SEMUA PIHAK YANG TIDAK DAPAT DISEBUTKAN SATU PERSATU
Yang sudah turut andil dalam perjalanan kehidupan saya sampai saat ini

PRAKATA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan hidayah beserta nikmat-Nya. Sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Pada penyusunan dan pelaksanaan Tugas Akhir ini, telah banyak rintangan yang dihadapi, tetapi dengan bantuan dan bimbingan dari banyak pihak akhirnya semua pekerjaan dapat diselesaikan. Berdasarkan hal itu, penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Ir. Aris Widyo Nugroho, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Ir. Puji Harsanto, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ir. M. Heri Zulfiar, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing tugas akhir
4. Bapak Ir. Bagus Soebandono, S.T., M.Eng. selaku dosen penguji tugas akhir
5. Seluruh Tim Swakelola Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya pada pembangunan Gedung E8 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dengan itu juga, penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam bekerja sama, memberikan bantuan, pengarahan, dan petunjuk beserta saran yang telah disampaikan baik secara lisan maupun non-lisan. Penyusun juga memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan yang dilakukan dalam perjalanan panjang yang telah ditempuh.

Akhir kata, setelah segala hal yang telah penyusun lalui dengan limpahan tenaga dan diiringi dengan doa dalam penyusunan tugas akhir ini, hanya pada Allah SWT semua dikembalikan.

Wa 'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, Februari 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	6
2.1 Tinjauan Umum.....	6
2.2 Penelitian Terdahulu	6
2.3 Dasar Teori	10
2.3.1 Manajemen Proyek	10
2.3.2 Bangunan Gedung	13
2.3.3 Metode Konstruksi	14
2.3.4 Manajemen Mutu	16
2.3.5 Pengendalian Mutu.....	18
2.3.6 Metode Pengendalian Mutu	20
2.3.7 Risiko dan Faktor Risiko	21
2.3.8 Manajemen Risiko.....	22
2.3.9 Analisis Risiko	23
BAB III.....	27

3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Objek Penelitian.....	27
3.3	Instrumen Penelitian	29
3.4	Tahapan Penelitian	30
3.5	Metode Pengumpulan Data	31
3.6	Metode Pengambilan Data.....	32
3.7	Metode Pengolahan Data	33
	BAB IV	36
4.1.	Deskripsi Umum Proyek	36
4.2.	Data Responden	37
4.3.	Pelaksanaan Sistem Manajemen Pengendalian Mutu	37
4.4.	Pengaruh Penerapan Pengendalian Mutu pada Pelaksanaan Pembangunan.....	38
4.5.	Faktor-Faktor Potensi Penyimpangan Mutu.....	40
4.5.1.	Faktor Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan <i>Borepile</i> dan <i>PDA Test</i>	40
4.5.2.	Faktor Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan <i>Pile Cap</i> dan <i>Tie Beam</i>	41
4.5.3.	Faktor Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Kolom.....	41
4.5.4.	Faktor Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Balok	43
4.5.5.	Faktor Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Plat Lantai	44
4.6.	Potensi Penyimpangan Mutu Pekerjaan pada Pelaksanaan Pembangunan.....	45
4.7.	Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu terhadap Pekerjaan Pondasi <i>Bore Pile</i> dan <i>PDA (Pile Dynamic Analyzer) Test</i>.....	46
4.8.	Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu terhadap Pekerjaan <i>Pile Cap</i> dan <i>Tie Beam</i>.....	48
4.9.	Pekerjaan Kolom	50
4.9.1.	Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu terhadap Pekerjaan Pembesian Kolom.....	50
4.9.2.	Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu terhadap Pekerjaan Pembekistingan Kolom.....	52
4.9.3.	Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu terhadap Pekerjaan Pengecoran Kolom.....	53
4.10.	Pekerjaan Balok.....	54
4.10.1.	Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu terhadap Pekerjaan Pembesian Balok	55

4.10.2. Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu terhadap Pekerjaan Pembekistingan Balok	56
4.10.3. Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu terhadap Pekerjaan Pengecoran Balok	57
4.11. Pekerjaan Plat Lantai.....	59
4.11.1. Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu Terhadap Pekerjaan Pembesian Plat Lantai.....	59
4.11.2. Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu Terhadap Pekerjaan Pembekistingan Plat Lantai	60
4.11.3. Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu Terhadap Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai.....	62
4.12. Penilaian Rata-Rata Pekerjaan Struktur Bawah	63
4.13. Penilaian Rata-Rata Pekerjaan Struktur Atas	64
4.13.1. Pekerjaan Struktur Kolom	64
4.13.2. Pekerjaan Struktur Balok	65
4.13.3. Pekerjaan Struktur Plat Lantai.....	65
BAB V.....	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ukuran Kualitatif dari " <i>Likelihood</i> "	24
Tabel 2.2 Ukuran kualitatif dari " <i>Consequency</i> ".....	24
Tabel 2.3 Matriks Risiko	25
Tabel 3.1 Matriks Risiko	34
Tabel 4.1 Data Responden.....	37
Tabel 4.2 Indikator Penilaian Tingkat Risiko.....	46
Tabel 4.3 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Pondasi <i>Bore Pile</i> dan <i>PDA Test</i>	47
Tabel 4.4 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan <i>Pile Cap</i> dan <i>Tie Beam</i>	49
Tabel 4.5 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Pembesian Kolom	51
Tabel 4.6 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Pembekistingan Kolom	52
Tabel 4.7 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Pengecoran Kolom	53
Tabel 4.8 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Pembesian Balok.....	55
Tabel 4.9 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Pembekistingan Balok.....	56
Tabel 4.10 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Pengecoran Balok.....	58
Tabel 4.11 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Pembesian Plat Lantai	59
Tabel 4.12 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Pembekistingan Plat Lantai.....	61
Tabel 4.13 Rekapitulasi Penilaian Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai.....	62
Tabel 4.14 Rekapitulasi Penilaian Rata-Rata Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Struktur Bawah.....	63

Tabel 4.15 Rekapitulasi Penilaian Rata-Rata Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Struktur Kolom.....	64
Tabel 4.16 Rekapitulasi Penilaian Rata-Rata Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Struktur Balok	65
Tabel 4.17 Rekapitulasi Penilaian Rata-Rata Potensi Penyimpangan Mutu pada Pekerjaan Struktur Plat Lantai	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Objek Penelitian	28
Gambar 3.2 Tampak <i>3D Modelling</i> Gedung E8 UMY	28
Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian.....	31
Gambar 4.1 Lokasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung E8 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	36
Gambar 4.2 Proses Uji <i>Slump</i> Beton.....	38
Gambar 4.3 Proses Pengecekan dan <i>Checklist Area</i> Pekerjaan	39
Gambar 4.4 <i>Fishbone diagram</i> faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan <i>Borepile</i> dan <i>PDA Test</i>	40
Gambar 4.5 <i>Fishbone diagram</i> faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan <i>Pile Cap</i> dan <i>Tie Beam</i>	41
Gambar 4.6 <i>Fishbone diagram</i> faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan pembesian kolom	42
Gambar 4.7 <i>Fishbone diagram</i> faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan pembekistingan kolom	42
Gambar 4.8 <i>Fishbone diagram</i> faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan pengecoran kolom	42
Gambar 4.9 <i>Fishbone diagram</i> faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan pembesian balok.....	43
Gambar 4.10 <i>Fishbone diagram</i> faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan pembekistingan balok.....	43
Gambar 4.11 <i>Fishbone diagram</i> faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan pengecoran balok	44
Gambar 4.12 <i>Fishbone diagram</i> faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan pembesian plat lantai.....	44
Gambar 4.13 <i>Fishbone diagram</i> faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan pembekistingan plat lantai.....	45
Gambar 4.14 Fishbone diagram faktor penyimpangan mutu pada pekerjaan pengecoran plat lantai	45
Gambar 4.15 Pelaksanaan <i>PDA Test</i> pada Pondasi <i>Bore Pile</i>	48

Gambar 4.16 Pelaksanaan Pekerjaan Struktur <i>Tie Beam</i>	50
Gambar 4.17 Pelaksanaan Pekerjaan Perakitan Tulangan pada Kolom.....	51
Gambar 4.18 Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Bekisting pada Kolom	53
Gambar 4.19 Pelaksanaan Pekerjaan Pengecoran pada Kolom	54
Gambar 4.20 Pelaksanaan Pekerjaan Perakitan Tulangan pada Balok	56
Gambar 4.21 Pelaksanaan Pemasangan Bekisting pada Balok.....	57
Gambar 4.22 Pelaksanaan Pekerjaan Pengecoran pada Balok.....	58
Gambar 4.23 Pelaksanaan Pekerjaan Perakitan Tulangan pada Plat Lantai	60
Gambar 4.24 Pelaksanaan Pemasangan Bekisting pada Plat Lantai.....	61

DAFTAR SINGKATAN

5M	<i>: Man, Material, Machine, Method, Money</i>
AS/NZS	<i>: Australia/New Zealand Standard</i>
ASTM	<i>: American Society for Testing and Material</i>
ACI	<i>: American Concrete Institute</i>
BIM	<i>: Building Information Modelling</i>
DED	<i>: Detail Engineering Design</i>
ISO	<i>: International Organization for Standardization</i>
OBS	<i>: Organization Breakdown Structure</i>
PDA	<i>: Pile Driving Analyzer</i>
RKS	<i>: Rencana Kerja dan Syarat</i>
RVS	<i>: Rapid Visual Screening</i>
SNI	<i>: Standar Nasional Indonesia</i>
WBS	<i>: Work Breakdown Structure</i>