

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Keadaan kamar kecil di terminal bis Umbulharjo kurang memperhatikan aspek estetis dan kenyamanan.
2. Cara pengelolaan kamar kecil di terminal bis Umbulharjo masih belum memenuhi syarat-syarat pengelolaan kamar kecil.
3. Sebagian dari kebiasaan/perilaku pengguna kamar kecil di terminal bis Umbulharjo ikut mempengaruhi keadaan kamar kecil.
4. Sebagian besar masyarakat pengguna kamar kecil menginginkan adanya perbaikan cara pengelolaan kamar kecil, terutama masalah kebersihan dan tarif kamar kecil.
5. Sebagian kamar kecil di terminal bis Umbulharjo masih belum memenuhi syarat-syarat kamar kecil, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan agar dapat memenuhi syarat-syarat kamar kecil yang belum terpenuhi.

B. Saran.

1. Perlu diadakan penyebarluasan pengetahuan tentang syarat kamar kecil umum bagi pengelola kamar kecil di terminal bis Umbulharjo.
2. Perlu adanya peningkatan fasilitas kamar kecil di terminal bis Umbulharjo, agar pengguna kamar kecil tersebut lebih nyaman.
3. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang prevalensi dan frekuensi penyakit yang menularannya melalui air di sekitar kawasan