

TUGAS AKHIR

**PENELITIAN KERENTANAN GEDUNG BERTINGKAT SEDANG
DENGAN METODE *RAPID VISUAL SCREENING*
(STUDI KASUS : GEDUNG PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOHYAKARTA)**

Diajukan guna melengkapi persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Teknik di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



Disusun oleh:
Tri Adhitya Wibowo Saputro
20150110106

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Adhitya Wibowo Saputro
NIM : 20150110106
Judul : Penelitian Kerentanan Gedung Bertingkat Sedang Dengan Metode
Rapid Visual Screening

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain yang saya kutip, maka saya akan mencantumkan sumber secara jelas. Jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 2020

Yang membuat pernyataan



Tri Adhitya Wibowo Saputro

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan do'a, dukungan moral maupun material dan kasih sayang kepada saya. Terima kasih kedua kakak saya, Nita dan Andhika yang selalu membantu dalam bentuk material yang selalu menjadi membantu dalam keadaan susah dan memberikan saran-sarannya untuk kebaikan masa depan saya. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar orang tua saya yang telah memberikan do'a, dukungan moral maupun material kepada saya.

Terima kasih kepada keluarga besar Teknik Sipil kelas C angkatan 2015 yang telah memberikan warna-warni dan memori selama di bangku perkuliahan.

Terima kasih kepada teman saya Taufiq Setiawan yang telah memberikan ilmu serta pemikiran dan juga menjadi partner dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

Terima kasih kepada Indriani M.S yang telah memberikan semangat dan support yang sangat membantu untuk mengerjakan Tugas Akhir ini.

Terima kasih kepada Hanif, Alwan, Har, Zein, Raga, Yoga, Hapis, Pelu, Ayu, Rini, Evit, Yossy, Restu yang menemani saya bermain saat saya dalam tekanan mengerjakan Tugas Akhir ini.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang jauh khususnya anggota 12HOURS, Rian yang memberikan ejekan-ejekan yang membuat saya bangkit dalam penggerjaan Tugas Akhir.

Terima kasih buat anak-anak kurnia khususnya Derek, Deni, Dika, Ucin, Firzha, Jatia, Joe dan Indra yang selalu menemani bermain untuk meredakan pening.

PRAKATA



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Menguasai segala sesuatu, Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui nilai skor akhir dalam meneliti kerentanan gedung bertingkat sedang dengan metode *Rapid Visual Screening*.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini penyusun mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yakni kepada:

1. Bapak Puji Harsanto, S.T., M.T., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. M. Heri Zulfiar, S.T., M.T. Selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan laporan ini.
3. Yoga A. Harsoyo, S.T., M.Eng. Selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan laporan ini
4. Kedua Orang Tua, kakak dan adik yang selalu memberikan arahan selama belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, setelah segala kemampuan dicurahkan serta diiringi dengan doa untuk menyelesaikan tugas akhir ini hanya kepada Allah SWT semua dikembalikan.

Wallahu a'lam bi Showab.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, Desember 2019

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai *Respon Spektrum*..... 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Ancaman Indonesia Tahun 2012	12
Gambar 2.2 Jenis/Tipe Tanah	19
Gambar 2.3 Bentuk bangunan <i>Reentrant Corners</i>	25
Gambar 3.1 Tampak Bangunan.....	21
Gambar 3.2 Lokasi Pengambilan Data.....	22
Gambar 4.1 <i>Respon Spectrum</i>	30
Gambar 4.2 Tampak Bangunan.....	32
Gambar 4.5 Bagian bangunan yang mudah terjatuh (<i>Falling Hazzard</i>)	33
Gambar 4.6 Bagian bangunan yang mudah terjatuh (<i>Falling Hazzard</i>)	34
Gambar 4.7 Bagian bangunan yang mudah terjatuh (<i>Falling Hazzard</i>)	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir perawatan gedung.....	39
Lampiran 2 Formulir <i>Check-list</i>	40
Lampiran 3 Denah Lantai dasar	41
Lampiran 4 Denah Lantai Satu	42
Lampiran 5 Denah Lantai Dua	43
Lampiran 6 Denah Lantai Tiga	44
Lampiran 7 Denah Lantai Empat	45
Lampiran 8 Formulir <i>Rapid Visual Screening</i>	46

DAFTAR SINGKATAN

Simbol	Satuan	Keterangan
RVS	(-)	<i>Rapid Visual Screening</i>
RAB	(-)	Rencana Anggaran Biaya
GPS	(-)	<i>Global Positioning System</i>

DAFTAR ISTILAH

1. *Rapid Visual Screening*
Metode untuk mengidentifikasi bangunan tanpa menggunakan *software*.
2. *Risk Reduction*
Pengurangan atau mengurangi resiko seandainya terjadi suatu ancaman.
3. *Design spectra*
Data yang di dapatkan dari data koordinat bangunan.
4. *Soft Story*
Bangunan yang mempunyai kekuatan yang lebih kecil di bagian bawah dari pada lantai di atasnya.
5. *Reetraint Corner*
Bangunan yang memiliki bentuk unik sehingga rentan seandainya terjadi resiko gempa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir perawatan gedung

No.	Aduan	Ruang	Gedung	Lantai
1.	Lampu LED Mati	Perpustakaan	D	3
2.	Instalasi Ekstensi Telepon Baru	Ruang Taiwan Education Centre	D	3
3.	Perpanjang Kabel Telepon dan Ganti Baru	Ruang Repository	D	2
4.	Lampu Berkedip	Ruang SAC PPB	D	4
5.	Pipa Wastafel Lepas	K.M. Putri	D	Dasar
6.	Pipas Sulit Dibuka	Ruang Dosen Program Vokasi	D	Dasar
7.	Pipa AC Bocor	Ruang Dosen Program Vokasi	D	Dasar
8.	AC Bocor	Ruang Taiwan Education Centre	D	2
9.	AC Mati	Ruang Dekanat Vokasi	D	Dasar
10.	Floor Drain Buntu	K.M. Putri	D	Dasar
11.	Handle Pintu Rusak	Ruang D.011	D	Dasar
12.	Perapihan Kabel	Ruang Repository	D	2
13.	Penyambungan Kabel Power AC	Perpustakaan	D	1
14.	AC tidak Dingin	Perpustakaan	D	1
15.	Handle Pintu Hilang	K.M. Putra	D	1
16.	Pintu sulit Dibuka dan Door Closer Lepas	Ruang Aula Belajar LP3M	D	2
17.	Pintu Rusak	K.M. Putra	D	1
18.	Pengecatan Ruang	Perpustakaan	D	1
19.	Perbaikan Instalasi Listrik	perpustakaan	D	1

Lampiran 2 Formulir *Check-list***FORMULIR CHECKLIST KERENTANAN GEDUNG PERPUSTAKAAN****UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Nama Mahasiswa : Tri Adhitya Wibowo Saputro


Nomor Mahasiswa : 20150110106

Dosen Pembimbing : I. Dr.M.Heri Zulfiar,S.T.,M.T.


II. Yoga Aprianto Harsoyo,S.T.,M.Eng

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Apakah gedung tersebut memiliki izin membangun bangunan			
2.	Apakah gedung tersebut mempunyai jalur evakuasi			
3.	Apakah gedung tersebut mempunyai tanda pentunjuk arah seandainya terjadi bencana			
4.	Apakah terdapat kerusakan pada bagian gedung tersebut			
5.	Apakah gedung tersebut terdapat <i>Falling Hazard</i>			
6.	Apakah gedung tersebut memiliki data rencana anggaran biaya (RAB)			
7.	Apakah terdapat <i>Vertical Irregularity</i> pada gedung tersebut			
8.	Apakah terdapat <i>Plan irregularity</i> pada gedung tersebut			
9.	Apakah gedung tersebut memiliki laporan perawatan gedung			
10.	Apakah gedung tersebut mempunyai gambar <i>Detail Engineering Design</i>			


Lampiran 3 Denah Lantai dasar




Lampiran 4 Denah Lantai Satu




Lampiran 5 Denah Lantai Dua



Lampiran 6 Denah Lantai Tiga



Lampiran 7 Denah Lantai Empat



Lampiran 8 Formulir *Rapid Visual Screening*

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards
FEMA-154 Data Collection Form

LOW Seismicity

												Address: _____			
												Zip _____			
												Other Identifiers _____			
												No. Stories _____ Year Built _____			
												Screener _____ Date _____			
												Total Floor Area (sq. ft.) _____			
												Building Name _____			
												Use _____			
PHOTOGRAPH															
Scale: _____															
OCCUPANCY						SOIL TYPE						FALLING HAZARDS			
Assembly	Govt	Office	Number of Persons			A	B	C	D	E	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Commercial	Historic	Residential	0 - 10	11 - 100	1000+	Hard Rock	Avg. Rock	Dense Soil	Stiff Soil	Soft Soil	Poor Soil	Unreinforced Chimneys	Parapets	Cladding	Other:
Emer. Services	Industrial	School													
BASIC SCORE, MODIFIERS, AND FINAL SCORE, \$															
BUILDING TYPE	W1	W2	S1 (MP)	S2 (IPS)	S3 (cm)	S4 (sec size)	S5 (URM MP)	C1 (MP)	C2 (SW)	C3 (URM MP)	PC1 (ft)	PC2	RM1 (ft)	RM2 (ft)	URM
Basic Score	7.4	6.0	4.6	4.8	4.6	4.8	5.0	4.4	4.8	4.4	4.4	4.6	4.8	4.6	4.6
Mid Rise (4 to 7 stories)	N/A	N/A	+0.2	+0.4	N/A	+0.2	-0.2	+0.4	-0.2	-0.4	N/A	-0.2	-0.4	-0.2	-0.6
High Rise (>7 stories)	N/A	N/A	+1.0	+1.0	N/A	+1.0	+1.2	+1.0	0.0	-0.4	N/A	-0.2	N/A	0.0	N/A
Vertical Irregularity	-4.0	-3.0	-2.0	-2.0	N/A	-2.0	-2.0	-1.5	-2.0	-2.0	N/A	-1.5	-2.0	-1.5	-1.5
Plan Irregularity	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Pre-Code	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Post-Benchmark	0.0	+0.2	+0.4	+0.6	N/A	+0.6	N/A	+0.6	+0.4	N/A	+0.2	N/A	+0.2	+0.4	+0.4
Soil Type C	-0.4	-0.4	-0.8	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	-0.2	-0.4	-0.2	-0.4
Soil Type D	-1.0	-0.8	-1.4	-1.2	-1.0	-1.4	-0.8	-1.4	-0.8	-0.8	-0.8	-1.0	-0.8	-0.8	-0.8
Soil Type E	-1.8	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.2	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-1.8	-2.0	-1.4	-1.8	-1.4
FINAL SCORE, \$															
COMMENTS															
Detailed Evaluation Required															
YES NO															

* = Estimated, subjective, or unreliable data
DNK = Do Not Know

BR = Braced frame
FD = Flexible diaphragm
LM = Light metal

MRF = Moment-resisting frame
RC = Reinforced concrete
RD = Rigid diaphragm

SW = Shear wall

Journal Pre-proof

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards
FEMA-154 Data Collection Form

MODERATE Seismicity

												Address: _____ Zip _____			
												Other Identifiers _____			
												No. Stories _____ Year Built _____			
												Screener _____ Date _____			
												Total Floor Area (sq. ft.) _____			
												Building Name _____			
												Use _____			
PHOTOGRAPH															
Scale: _____															
OCCUPANCY			SOIL TYPE						FALLING HAZARDS						
Assembly Commercial Emer. Services	Govt Historic Industrial	Office Residential School	Number of Persons 0 - 10 101-1000 1000+			A Hard Rock	B Avg. Rock	C Dense Soil	D Stiff Soil	E Soft Soil	F Poor Soil	<input type="checkbox"/> Unreinforced Chimneys	<input type="checkbox"/> Parapets	<input type="checkbox"/> Cladding	<input type="checkbox"/> Other
BASIC SCORE, MODIFIERS, AND FINAL SCORE, S															
BUILDING TYPE	W1	W2	S1 (M8)	S2 (BR)	S3 (LM)	S4 (RC SW)	S5 (URM INF)	C1 (M8)	C2 (SW)	C3 (URM INF)	PC1 (TU)	PC2	RM1 (FD)	RM2 (RD)	URM
Basic Score	5.2	4.8	3.6	3.6	3.8	3.6	3.6	3.0	3.6	3.2	3.2	3.2	3.6	3.4	3.4
Mid-Rise (4 to 7 stories)	N/A	N/A	-0.4	+0.4	N/A	+0.4	+0.4	+0.2	+0.4	-0.2	N/A	+0.4	+0.4	+0.4	-0.4
High-Rise (>7 stories)	N/A	N/A	+1.4	+1.4	N/A	+1.4	+0.8	+0.5	+0.8	+0.4	N/A	+0.6	N/A	+0.6	N/A
Vertical Irregularity	-3.0	-3.0	-2.0	-2.0	N/A	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	N/A	-1.5	-2.0	-1.5	-1.5
Plan Irregularity	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Pre-Code	0.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.2	-1.0	-0.4	-1.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Post-Benchmark	+1.8	+1.8	+1.4	+1.4	N/A	+1.2	N/A	+1.2	+1.6	N/A	+1.8	N/A	2.0	+1.8	N/A
Soil Type C	-0.2	-0.8	-0.6	-0.8	-0.6	-0.8	-0.8	-0.6	-0.8	-0.6	-0.6	-0.6	-0.8	-0.6	-0.4
Soil Type D	-0.6	-1.2	-1.0	-1.2	-1.0	-1.2	-1.2	-1.0	-1.2	-1.0	-1.0	-1.2	-1.2	-1.2	-0.8
Soil Type E	-1.2	-1.8	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6
FINAL SCORE, S															
COMMENTS												Detailed Evaluation Required			
												YES NO			

* = Estimated, subjective, or unreliable data
DNK = Do Not Know

BR = Braced frame
MRF = Moment-resisting frame
SW = Shear wall
FD = Flexible diaphragm
RC = Reinforced concrete
TU = Tilt up
LM = Light metal
RD = Rigid diaphragm
URM INF = Unreinforced masonry infill

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards
FEMA-154 Data Collection Form

HIGH Seismicity

												Address: _____ Zip _____			
												Other Identifiers _____			
												No. Stories _____		Year Built _____	
												Screener _____		Date _____	
												Total Floor Area (sq. ft.) _____			
												Building Name _____			
												Use _____			
PHOTOGRAPH															
Scale: _____															
OCCUPANCY						SOIL TYPE						FALLING HAZARDS			
Assembly	Govt	Office	Number of Persons			A	B	C	D	E	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Commercial	Historic	Residential	0 - 10	11 - 100	101-1000	Hard Rock	Avg. Rock	Dense Soil	Stiff Soil	Soft Soil	Poor Soil	Unreinforced Chimneys	Parapets	Cladding	Other:
(Emer. Services)	Industrial	School													
BASIC SCORE, MODIFIERS, AND FINAL SCORE, S															
BUILDING TYPE	W1	W2	S1 (MM)	S2 (MM)	S3 (MM)	S4 (PC MM)	S5 (URM MM)	C1 (MM)	C2 (EW)	C3 (URM MM)	PC1 (%)	PC2 (%)	RMI (%)	RM2 (%)	URM
Basic Score	4.4	3.8	2.8	3.0	3.2	2.8	2.0	2.5	2.8	1.6	2.6	2.4	2.8	2.8	1.8
Mid Rise (4 to 7 stories)	N/A	N/A	+0.2	+0.4	N/A	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.2	N/A	+0.2	+0.4	+0.4	0.0
High Rise (> 7 stories)	N/A	N/A	+0.6	+0.8	N/A	+0.8	+0.8	+0.6	+0.8	+0.3	N/A	+0.4	N/A	+0.6	N/A
Vertical irregularity	-2.5	-2.0	-1.0	-1.5	N/A	-1.0	-1.0	-1.5	-1.0	-1.0	N/A	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Plan irregularity	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Pre-Code	0.0	-1.0	-1.0	-0.8	-0.8	-0.8	-0.2	-1.2	-1.0	-0.2	-0.8	-0.8	-1.0	-0.8	-0.2
Post-Benchmark	+2.4	+2.4	+1.4	+1.4	N/A	+1.8	N/A	+1.4	+2.4	N/A	+2.4	N/A	+2.8	+2.8	N/A
Sol Type C	0.0	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Sol Type D	0.0	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.4	-0.8	-0.8	-0.4	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Sol Type E	0.0	-0.8	-1.2	-1.2	-1.0	-1.2	-0.8	-1.2	-0.8	-0.8	-0.4	-1.2	-0.4	-0.8	-0.8
FINAL SCORE, S															
COMMENTS															
Detailed Evaluation Required															
YES NO															

* = Estimated, subjective, or unreliable data
DNK = Do Not Know

DNK = Do Not Know

BR = Braced frame
FD = Flexible diaph

FD = Flexible diaphragm
LM = Light metal

LH = Light mesh

MRF = Moment-resisting frame

RC = Reinforced concrete
SD = Slab deck

RD = Right Dorsum

SW = Shear wave

TU = Taktzeit
VOM INF.

**Detailed
Evaluation
Required**