

SKRIPSI


**DETEKSI KERUSAKAN RODA GIGI PADA TURBIN ANGIN
MENGUNAKAN METODE *INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS***

(ICA)

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Strata-1

Pada Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh:

MUHAMMAD NUR ROKHIM

20130130247

**PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nur Rokhim

NIM : 20130130247

Prodi/Fakultas : Teknik Mesin/Fakultas Teknik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“DETEKSI KERUSAKAN RODA GIGI PADA TURBIN ANGIN MENGGUNAKAN METODE *INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS***

(ICA)” adalah asli hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan sumbernya dalam naskah dan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Desember 2020



MUHAMMAD NUR ROKHIM

20130130247

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, rezeki, dan hidayah atas semua yang saya butuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Ayah tercinta H. Sariyanto, dan Ibu ku tersayang Hj. Suptiyatun, kakak ku Susi kurnia Sari serta adik ku yang paling aku cintai Ridwan ismail dan Ragil saputra terimakasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan.

Diri sendiri Muhammad Nur Rokhim, terus tetap berjuang demi masa depan tidak puas hanya disini juga mengejar mimpi dan cita-cita. Jangan menyerah! Tetap semangat menghadapi sesuatu.

Dosen pembimbing Bapak Ir. Berli Paripurna Kamiel, S.T., M.M., M.Eng.Sc, Ph.D. dan Drs. Sudarisman, M.S.Mechs., Ph.D.

Terimakasih kepada teman teman seperjuangan Ramdhani, fauzi, tunggul, kiki, iconk sopan dan heri yang selalu memberikan semangat dalam suka maupun duka selama pembuatan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Teman satu angkatan Teknik Mesin 2013 yang selalu mendukung, memberikan semangat semangat, dan selalu mendampingi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih untuk dukungannya.

Terima kasih kepada semua teman teman keluarga besar Bengkel Las & Bubut SARIMULYA yang memberikan dorongan dan suport agar cepat penyelesaian skirpsinya.

MOTTO

"Where focus goes energy flows." - Tony Robbins

"We will never know the real answer before we try."

"The best view comes after the hardest climb."

*Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved." -
Winnie The Pooh*

*"Do something today that your future self will thank you for." -
Sean Patrick Flanery*

*Never regret a day in your life; good days give happiness, bad
days give experiences, worst day give lessons, and best day give
memories."*

"It's an impossibility to be perfect but it's possible to do the best."

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala pertolongan dan kemudahan yang telah diberikan-Nya, dimana pada akhirnya penyusun mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“DETEKSI KERUSAKAN RODA GIGI PADA TURBIN ANGIN MENGGUNAKAN METODE INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS (ICA)”** sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Teknik Mesin.

Yogyakarta, 7 Desember 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Nur Rokhim', written over a faint blue circular stamp.

MUHAMMAD NUR ROKHIM

20130130247

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.2 Turbin Angin.....	7
2.2.1 Jenis turbin angin	8
2.2.2 Komponen utama turbin angin sumbu <i>horizontal</i>	9
2.2.3 Metode perawatan	12
2.2.4 <i>Condition based maintenance</i> (CBM)	13
2.2.5 Jenis – jenis <i>condition based maintenance</i> (CBM).....	14
2.3 Roda Gigi	15
2.3.1 Pengertian roda gigi	15
2.3.2 Klasifikasi roda gigi	15
2.3.3 Bagian – bagian roda gigi	16
2.3.4 Kerusakan pada roda gigi.....	17
2.3.5 Roda gigi pada turbin angin	18
2.4 Metode Deteksi Rusak Pada Roda Gigi Menggunakan Sinyal Getaran	19
2.4.1 Teori getaran	19
2.4.2 Karakteristik getaran	20
2.4.3 Sinyal getaran.....	20
2.4.4 Domain waktu	21
2.4.6 Metode <i>Independent Component Analysis</i> (ICA)	22
2.4.7 Akuisisi Data.....	25
2.4.8 Modul Akuisisi Data	26
2.5 Teori Pencuplikan (<i>Sampling Theorem</i>)	26
2.5.1 <i>Proses Analog ke Digital</i>	27
2.5.2 <i>Sampling Rate</i>	27
2.5.3 Frekuensi Nyquist	28
2.5.4 Aliasing	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Skema Alat Uji Kerusakan Roda Gigi (<i>Gear</i>).....	29
3.2 Alat dan Bahan	29
3.3 Tempat dan Waktu Pemasangan	38
3.4 Prosedur Penelitian	38
3.5 Diagram Alir Penelitian.....	39
3.6 Alur pengambilan data	41
3.7 Tempat dan Waktu Pengujian	42
3.8 Analisis data	43
3.9 Struktur Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Data Penelitian	45
4.2 Analisis Domain Waktu	45
4.3 Plot Domain Waktu	46
4.4. Plot domain frekuensi	46
4.4.1. Hasil plot frekuensi awal roda gigi normal dan rusak.....	46
4.4.2. Hasil plot frekuensi GMF roda gigi normal dan roda gigi rusak	48
4.5. Grafik hasil plot analisis envelope	49
4.5.1 Hasil plot frekuensi awal pada roda gigi normal dan rusak	49
4.5.2. Hasil plot envelope GMF pada kondisi normal dan kondisi rusak	51
BAB V Kesimpulan dan Saran	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 perbandingan frekuensi awal perhitungan dan pengujian.....	47
Tabel 4. 2 hasil frekuensi GMF perhitungan dan pengujian	49
Tabel 4. 3 hasil envelope perhitungan dan pengujian frekuensi awal.....	50
Tabel 4. 4 hasil envelope perhitungan dan pengujian GMF	52
Tabel 4. 5 hasil envelope perhitungan dan pengujian IMF gear normal.....	55
Tabel 4. 6 hasil envelope perhitungan dan pengujian ICA gear rusak.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	9
Gambar 2. 2.....	10
Gambar 2. 3.....	15
Gambar 2. 4.....	16
Gambar 2. 5.....	18
Gambar 2. 6.....	15
Gambar 2. 7.....	17
Gambar 2. 8.....	17
Gambar 2. 9.....	18
Gambar 2. 10.....	19
Gambar 2. 11.....	21
Gambar 2. 12.....	21
Gambar 2. 13.....	22
Gambar 2. 14.....	23
Gambar 2. 15.....	23
Gambar 2. 16.....	24
Gambar 2. 17.....	25
Gambar 2. 18.....	36
Gambar 2. 19.....	37
Gambar 2. 20.....	28
Gambar 3. 1.....	29
Gambar 3. 2.....	34
Gambar 3. 3.....	36
Gambar 3. 4.....	37
Gambar 3. 5.....	37
Gambar 3. 6.....	38
Gambar 3. 7.....	39
Gambar 3. 8.....	40
Gambar 3. 9.....	40
Gambar 3. 10.....	41
Gambar 3. 11.....	41
Gambar 3. 12.....	42
Gambar 3. 13.....	42
Gambar 3. 14.....	43
Gambar 3. 15.....	43
Gambar 3. 16.....	44
Gambar 3. 17.....	44

Gambar 4. 1	46
Gambar 4. 2	47
Gambar 4. 3	59
Gambar 4. 4	50
Gambar 4. 5	52
Gambar 4. 6	53