

TUGAS AKHIR

**ASESMEN RISIKO BENCANA TERHADAP TEBING SUNGAI
WINONGO**
(Studi Kasus: Sungai Winongo Bagian Hulu)

Diajukan guna melengkapi persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Teknik
di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Nazrey Rahario Nugroho

20190110093

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazrey Rahario Nugroho

NIM : 20190110093

Judul : Asesmen Risiko Bencana Terhadap Tebing Sungai Winongo
(Studi Kasus: Sungai Winongo Bagian Hulu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain yang saya kutip, maka saya akan mencantumkan sumber secara jelas. Jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Tugas akhir ini merupakan bagian dari penelitian payung dosen pembimbing yang berjudul **Tingkat Kerentanan Konstruksi Sungai Vulkanik** dan didanai melalui skema hibah Penelitian Internal pada tahun 2023 oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Anggaran 2022/2023. Dengan nomor hibah -

Yogyakarta, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



(Nazrey Rahario Nugroho).

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI TUGAS AKHIR*

Judul
Title : Asesmen Risiko Bencana Terhadap Tebing Sungai Winongo (Studi Kasus : Sungai Winongo Bagian Hulu)
Disaster Risk Assessment of the Cliffs of the Winongo River (Case Study: Upstream Winongo River)

Mahasiswa
Student : Nazrey Rahario Nugroho

Nomor Mahasiswa
Student ID. : 20190110093

Dosen Pembimbing
Advisors : 1. Ir. Puji Harsanto, S.T., M.T., Ph.D
2. Dr. Restu Faizah, S.T., M.T

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disetujui oleh Tim Komisi Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada / / .

Komisi Tugas Akhir



Dr. Ir. Ani Hariyani, S.T., M.Eng
NIK. 19910730201604123099


*Lembar ini wajib disertakan saat mengajukan tanda tangan Ketua Program Studi Teknik Sipil

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur dan terimakasih yang dapat terucap untuk mengungkapkan hasil perjuangan dalam penggerjaan Tugas Akhir. Doa yang tak henti terucap dari orang-orang terdekat yang berharap keberhasilan saya. Tak ada hal yang dapat dilakukan sendiri, maka ada ucapan terimakasih:

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan saya.
2. Untuk papa dan mama saya yang selalu sabar, mendukung dan medoakan semua pilihan saya hingga sampai pada titik ini.
3. Keluarga besar yang selalu ada dan selalu membantu saya dalam penggerjaan Tugas Akhir ini.
4. Bapak dan ibu dosen yang selalu mengarahkan serta memberi masukan untuk mendapatkan Tugas Akhir yang sempurna
5. Untuk teman-teman saya yang selalu ada dan membantu dalam mencari data, survei, bersenang-senang dan cerita.
6. Rifka Aulia selaku kekasih saya yang terus memberikan semangat dengan tulus dan menemani saya menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas

PRAKATA



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai segala sesuatu. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko bencana yang berhubungan dengan tebing Sungai Winongo.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini, banyak rintangan yang penyusun dapatkan, tetapi berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penelitian hingga penyusunan tugas akhir ini kepada:

1. Ir. Puji Harsanto, S.T., MT., Ph.D. selaku ketua Program Studi Teknik Sipil sekaligus dosen pembimbing pertama
2. Dr. Restu Faizah, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing kedua
3. Ir. Nursetiawan, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen penguji

Akhirnya, setelah segala kemampuan dicurahkan serta diiringi dengan doa untuk menyelesaikan tugas akhir ini hanya kepada Allah SWT semua dikembalikan.

Wallahu a'lam bi Showab.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, Juni 2023

Penyusun

(Nazrey Rahario Nugroho)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SIMBOL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Lingkup Penelitian	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Tinjauan Pustaka	5
2.2. Dasar Teori	7
2.2.1. Risiko Bencana.....	7
2.2.2. Bahaya (<i>Hazard</i>)	8
2.2.3. Multi-Bencana (<i>Multi-Hazard</i>)	9
2.2.4. Kerentanan (<i>Vulnerability</i>).....	9
2.2.5. Kapasitas (<i>Capacity</i>)	10
2.2.6. <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	11
2.2.7. Daerah Aliran Sungai (DAS)	12
2.2.8. Banjir.....	12
2.2.9. Longsor	13
2.2.10. Sedimentasi	13
2.2.11. Erosi Dasar Sungai	14
2.2.12. Monografi.....	14
2.2.13. <i>HEC-RAS</i>	14
2.2.14. Persamaan <i>Sedimen Transport</i> Englund-Hansen	14
2.2.15. Erodibilitas Tanah	15
2.2.16. Dinding Penahan Tanah	16
2.2.17. Mitigasi Bencana.....	16

BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1. Konsep Penelitian.....	17
3.2. <i>Software</i>	17
3.2.1. <i>Arcgis Survey 123</i>	17
3.2.2. <i>Arcgis 10.2</i>	17
3.2.3. <i>HEC-RAS 6.3.1</i>	17
3.2.4. <i>Google Earth Pro</i>	18
3.2.5. <i>Autocad 2021</i>	18
3.2.6. <i>Google Form</i>	18
3.2.7. <i>Microsoft Excel</i>	18
3.2.8. <i>Form Survei</i>	19
3.3. Lokasi Penelitian	19
3.4. Analisis Data	21
3.4.1. <i>Flowchart</i>	21
3.4.2. Penetuan Parameter.....	22
3.4.3. Pembobotan Parameter.....	23
3.4.4. Klasifikasi Parameter	23
3.4.5. Pengumpulan Data Sekunder dan Primer	28
3.4.6. Analisis Resiko	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Pemodelan	31
4.1.1 Arcgis	31
4.1.2 Analisis <i>HEC-RAS</i>	35
4.2. Survei.....	35
4.2.1 Kesiapsiagaan Instansi	35
4.2.2 Kesiapsiagaan Masyarakat	36
4.2.3 Kondisi DPT	36
4.3. Pembobotan	37
4.4. Analisis Tingkat Bahaya (<i>Hazard</i>).....	38
4.4.1 Banjir.....	38
4.4.2 Debris Flow.....	40
4.4.3 Longsor	41
4.5. Analisis Tingkat Kerentanan	46
4.6. Analisis Tingkat Kapasitas	52
4.7. Analisis Tingkat Resiko Bencana.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Fundamental Skala AHP dari Indikator	11
Tabel 2.2 Klasifikasi kelas erodibilitas tanah	15
Tabel 3.1 Jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan di Kota Yogyakarta yang dilalui Sungai Winongo tahun 2021	19
Tabel 3.2 Parameter banjir	24
Tabel 3.3 Parameter banjir lahar dingin	25
Tabel 3.4 Parameter Tanah Longsor	25
Lanjutan Tabel 3.4 Parameter Tanah Longsor	26
Tabel 3.5 Parameter Kerentana Sosial	27
Tabel 3.6 Parameter Kerentana fisik	27
Tabel 3.7 Parameter kerentanan lingkungan	27
Tabel 3.8 Parameter kerentanan ekonomi	28
Tabel 3.9 Parameter kapasitas	28
Tabel 3.10 Tingkat kelas risiko	30
Tabel 4.1 Nama para ahli yang berkontribusi	37
Tabel 4.2 Hasil evaluasi <i>hazard</i>	37
Tabel 4.3 Hasil evaluasi <i>vulnerability</i>	38
Tabel 4.4 Hasil evaluasi <i>capacity</i>	38
Tabel 4.5 Hasil analisis curah hujan	38
Tabel 4.6 Hasil Analisis Frekuensi Hujan	39
.Tabel 4.7 Hasil Analisis Durasi Hujan	39
Tabel 4.8 Hasil Analisis Kebersihan Sungai	40
Tabel 4.9 Hasil analisis curah hujan	40
Tabel 4.10 Hasil Analisis Debit Sungai	41
Tabel 4.11 Hasil Analisis Volume Material	41
Tabel 4.12 Hasil analisis curah hujan	42
Tabel 4.13 Hasil analisis jenis tanah	42
Tabel 4.14 Hasil analisis kemiringan tebing	43
Tabel 4.15 Hasil analisis tinggi tebing	43
Tabel 4.16 Hasil analisis muka air sungai	44
Tabel 4.17 Hasil analisis multi-bencana	44

Tabel 4.18 Hasil analisis kepadatan penduduk	46
Tabel 4.19 Hasil analisis masyarakat rentan	47
Tabel 4.20 Hasil analisis frekuensi erosi tebing.....	47
Tabel 4.21 Hasil analisis kondisi sempadan	48
Tabel 4.22 Hasil analisis agradasi dasar sungai	48
Tabel 4.23 Hasil analisis degradasi dasar sungai	49
Tabel 4.24 Hasil analisis kondisi pengaman tebing	49
Tabel 4.25 Hasil analisis kerentanan.....	50
Tabel 4.26 Hasil analisis kesiapsiagaan institusi	52
Tabel 4.27 Hasil analisis kesiapsiagaan masyarakat.....	52
Tabel 4.28 Hasil analisis kapasitas	53
Tabel 4.29 Hasil Analisis Resiko Bencana	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bencana longsor di Sungai Winongo	1
Gambar 1.2 Bencana Banjir di Sungai Winongo	2
Gambar 2.1 Keterkaitan indeks risiko bencana.....	7
Gambar 3.1 Peta Sungai Winongo bagian hulu	20
Gambar 3.2 <i>Flowchart</i>	22
Gambar 4.1 Peta Jenis Tanah Pada Setiap Kelurahan.....	32
Gambar 4.2 Peta Tata Guna Lahan Pada DAS Sungai Winongo	33
Gambar 4.3 Gambar Peta Stasiun Hujan Pada DAS Sungai Winongo.....	34
Gambar 4.4 <i>Output</i> data persamaan <i>Englund Hansen D50</i>	35
Gambar 4.5 Peta kelas multi - bencana Sungai Winongo setiap Kelurahan.....	45
Gambar 4.6 Peta kelas kerentanan Sungai Winongo setiap Kelurahan	51
Gambar 4.7 Peta kelas Kapasitas pada setiap Kelurahan.....	54
Gambar 4.8 Peta Kelas Risiko Bencana Sungai Winongo.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. FOTO SURVEI	61
LAMPIRAN B. HASIL SURVEI	66
LAMPIRAN C. ANALISIS RISIKO.....	112