

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KOROSI PADA BAJA TULANGAN BETON  
DENGAN MENGGUNAKAN *EDDY CURRENT METHOD***



**Disusun oleh:**  
**Aulia Chanief Rahita**  
**20190110156**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2023**

## **TUGAS AKHIR**

# **ANALISIS KOROSI PADA BAJA TULANGAN BETON DENGAN MENGGUNAKAN *EDDY CURRENT METHOD***

Diajukan guna melengkapi persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Teknik  
di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Aulia Chanief Rahita**

**20190110156**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2023**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Chanief Rahita  
NIM : 20190110156  
Judul : Analisis Korosi Pada Baja Tulangan Beton Dengan  
Menggunakan *Eddy Current Method*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain yang saya kutip, maka saya akan mencantumkan sumber secara jelas. Jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

24 Juli  
Yogyakarta, ..... 2023

Yang membuat pernyataan



Aulia Chanief Rahita

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Chanief Rahita

NIM : 20190110156

Judul : Analisis Korosi Pada Baja Tulangan Beton Dengan Menggunakan *Eddy Current Method*

Menyatakan bahwa tugas akhir ini merupakan bagian dari penelitian payung dosen pembimbing yang berjudul Analisis Korosi Pada Baja Tulangan Beton Dengan Menggunakan *Eddy Current Method* dan didanai melalui skema hibah kolaboratif luar negri oleh Lembaga Riset dan Inovasi (R-LRI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dengan nomor hibah 56/R-LRI/XII/2022.


Yogyakarta, 24 Juli 2023

Penulis,




Aulia Chanief Rahita

Dosen Pembimbing,



Ir. Ahmad Zaki S.T., M.Sc., Ph.D

Dosen Anggota Peneliti 1,



Dr. Ir. Seplika Yadi, S.T., M.T.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

### **Ir. Ahmad Zaki, S.T., M.Sc., Ph.D.**

Ucapan terima kasih diberikan kepada Ir. Ahmad Zaki S.T., M.Sc., Ph.D., sebagai pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh arahan dan bimbingan yang maksimal.

### **Kepada Orang Tua**

Terima kasih kepada Papa dan Mama yang tanpa henti memberikan dukungan yang sangat berharga serta keluarga penulis yang telah memberikan bantuan moral yang tak terhingga. Dengan dukungan dan bantuan dari keluarga, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan sukses dan sesuai dengan harapan.

### **Kepada Teman-Teman**

Terima kasih pada rekan-rekan terutama dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2019 yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir.

## PRAKATA



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai segala sesuatu. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Selama penyusunan tugas akhir ini, banyak rintangan yang penyusun dapatkan, tetapi berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penelitian hingga penyusunan tugas akhir ini kepada:

1. Bapak Ir. Puji Harsanto. S.T., M.T., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Ir. Ahmad Zaki, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing TugasAkhir
3. Dr. Eng. Ir. Pinta Astuti, S.T., M.Eng. selaku Dosen Pengaji Pendamping Akhirnya, setelah segala kemampuan dicurahkan serta diiringi dengan doa untuk menyelesaikan tugas akhir ini hanya kepada Allah SWT semua dikembalikan.

*Wallahu a'lam bi Showab.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, ..... 24 Juli 2023

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
DAFTAR SIMBOL DAN LAMBANG .....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
DAFTAR ISTILAH .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Lingkup Penelitian .....	3
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	5
2.1 Pendahuluan .....	5
2.2 Tinjauan Pustaka .....	5
2.3.1 Penelitian Terdahulu .....	5
2.3.2 Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang .....	14
2.3 Dasar Teori .....	18
2.3.1 Beton .....	18
2.3.2 Korosi pada Beton Bertulang .....	18
2.3.3 Akselerasi Korosi .....	21
2.3.4 <i>Non-Destructive Testing (NDT)</i> .....	22
2.3.5 <i>Eddy current Testing (ECT)</i> .....	24
2.3.6 <i>Prinsip Pengujian Eddy current</i> .....	25
BAB III. METODE PENELITIAN .....	27

3.1	Bahan atau Materi.....	27
3.2	Alat .....	30
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.4	Tahapan Penelitian.....	37
3.4.1	Studi Literatur dan Landasan Teori.....	38
3.4.2	Persiapan Alat dan Bahan .....	38
3.4.3	Pembuatan Beton .....	38
3.4.4	Mekanisme Akselerasi Korosi .....	39
3.4.5	Pengujian Kuat Lentur Beton.....	41
3.4.6	Pengambilan Spesimen Benda Uji Baja Tulangan Korosi.....	41
3.4.7	Pengujian NDT Setelah Korosi .....	43
3.5	Analisis Data.....	44
	<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1	Akselerasi Korosi.....	45
4.2	Hubungan Persentase Korosi Terhadap Kuat Lentur Beton.....	47
4.3	<i>Eddy Current Testing (ECT)</i> .....	49
4.3.1	Konfigurasi Blok Kalibrasi .....	50
4.3.2	Pengujian <i>Eddy current</i> .....	52
4.3.3	Hasil Pengujian <i>Eddy current</i> .....	53
4.4	Hubungan <i>Defect</i> Pada Sinyal Impedansi Terhadap Tingkat Korosi .....	55
	<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran .....	58
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema pengukuran potensial korosi permukaan (Cavalcante et al., 2020) .....	6
Gambar 2. 2 Visualisasi pengujian arus eddy berbasis sensor GMR (Shen et al., 2022) .....	7
Gambar 2. 3 Hasil Spektogram dan spektogram maks (Szymanik et al., 2016).....	8
Gambar 2. 4 Perubahan tegangan yang diinduksi karena adanya cacat dengan Metode Probe-on-Concrete (Minesawa et al., 2013).....	9
Gambar 2. 5 (a) Densitas Arus Listrik untuk spesimen tanpa cacat dan (b) cacat 10 mm dengan Metode Probe-on-Steel (Minesawa et al., 2013).....	9
Gambar 2. 6 Sinyal yang diterima untuk tulangan yang terkorosi dan tidak terkorosi (Frankowski, 2018).....	10
Gambar 2. 7 Benda uji beton yang digunakan dan spektogram yang diperoleh untuk balok beton dengan berbagai cacat buatan (Chady et al., 2002) .....	11
Gambar 2. 8 Sinyal 2-D diperoleh untuk spesimen beton tanpa cacat, dengan cacat buatan luar 40%, dan dengan batang baja; frekuensi pengujian yang dipilih 17 kHz (Chady et al., 2002) .....	11
Gambar 2. 9 Hasil pengukuran benda uji beton dengan batang baja tidak patah dan batang baja patah (batang dipotong 90%); frekuensi pengujian 50 Hz (Chady et al., 2002).....	12
Gambar 2. 10 (a) Pemindaian area ECT dan (b) Pemindaian garis ECT (Tronca et al., 2019) .....	12
Gambar 2. 11 Perbedaan tegangan, sebagai fungsi dari bar gauge, kehilangan massa dan jarak referensi (Alcantara et al., 2015).....	13
Gambar 2. 12 Grafik kesalahan diameter tulangan diukur dengan perangkat elektromagnetik tergantung pada ukuran penutup (Drobiec et al., 2019) .....	14
Gambar 2. 13 Reaksi anodik, katodik, oksidasi dan hidrasi pada korosi baja tulangan (Broomfield, 2003).....	19
Gambar 2. 14 Proses pengikisan lapisan pasif oleh klorida (Broomfield, 2003)..	20
Gambar 2. 15 Skema pengujian akselerasi korosi (Su et al., 2022).....	21

Gambar 2. 16 Prinsip dasar Eddy Current Testing (Prayuda dan Putra, 2021) ....	25
Gambar 3. 1 Agregat kasar (kerikil) .....	27
Gambar 3. 2 Agregat halus (pasir) .....	28
Gambar 3. 3 Semen.....	28
Gambar 3. 4 Air.....	29
Gambar 3. 5 Baja tulangan.....	29
Gambar 3. 6 Sodium chloride (NaCl) .....	30
Gambar 3. 7 Cat waterproof.....	30
Gambar 3. 8 Timbangan.....	31
Gambar 3. 9 Nampan .....	31
Gambar 3. 10 Concrete Mixer.....	32
Gambar 3. 11 Kerucut Abrams .....	32
Gambar 3. 12 Batang penusuk .....	33
Gambar 3. 13 Alas Baja .....	33
Gambar 3. 14 Penggaris .....	33
Gambar 3. 15 Cetakan balok beton .....	34
Gambar 3. 16 Sterofoam .....	34
Gambar 3. 17 Cetok atau sendok semen .....	35
Gambar 3. 18 Bak perendam.....	35
Gambar 3. 19 DC Power Suply.....	36
Gambar 3. 20 Alat uji Eddy Current Testing (ECT).....	36
Gambar 3. 21 Bagan Alir (flowchart) langkah pengujian.....	37
Gambar 3. 22 Sketsa beton bertulang .....	39
Gambar 3. 23 Skema akselerasi korosi tulangan tumpuan .....	40
Gambar 3. 24 Skema akselerasi korosi tulangan lapangan .....	40
Gambar 3. 25 Proses pengujian kuat lentur .....	41
Gambar 3. 26 (a) Proses penghancuran beton dan (b) pengambilan spesimen baja tulangan terkorosi .....	41
Gambar 3. 27 Skema benda uji setelah akselerasi korosi tulangan tumpuan.....	42
Gambar 3. 28 Skema benda uji setelah akselerasi korosi tulangan lapangan .....	42
Gambar 3. 29 Skema pengujian eddy current pada korosi tulangan tumpuan.....	44
Gambar 3. 30 Skema pengujian eddy current pada korosi tulangan lapangan .....	44

Gambar 4. 1 Proses akselerasi korosi.....	45
Gambar 4. 2 Baja tulangan korosi bagian lapangan (a) TAR 1 dan (b) TAR 3....	46
Gambar 4. 3 Baja tulangan korosi bagian lapangan (a) TAR 6 dan (b) TAR 7....	46
Gambar 4. 4 Baja tulangan korosi bagian tumpuan (a) TA 1.1dan (b) TA 2.1.....	46
Gambar 4. 5 Baja tulangan korosi bagian tumpuan (a) TA 3.1 dan (b) TA 4.2....	46
Gambar 4. 6 Grafik hasil pengujian kuat lentur beton .....	48
Gambar 4. 7 Diagram bidang impedansi (Elia dan Putra, 2021) .....	49
Gambar 4. 8 Proses konfigurasi blok kalibrasi .....	50
Gambar 4. 9 Pengujian konfigurasi pada blok kalibrasi, (a) Kedalaman 0 mm, (b) Kedalaman 0,5 mm, (c) Kedalaman 1 mm (d) Kedalaman 1,5 mm	51
Gambar 4. 10 Grafik konfigurasi blok kalibrasi .....	51
Gambar 4. 11 (a) Tidak ada cacat/korosi, (b) Terdeteksi cacat/korosi .....	52
Gambar 4. 12 Pengujian pada kode beton TAR 1 benda uji tulangan A .....	53
Gambar 4. 13 Grafik hubungan defect terdeteksi dengan alat eddy current dan persentase korosi pada tulangan lapangan .....	56
Gambar 4. 14 Grafik hubungan defect terdeteksi dengan alat eddy current dan persentase korosi pada tulangan tumpuan bagian kiri .....	56
Gambar 4. 15 Grafik hubungan defect terdeteksi dengan alat eddy current dan persentase korosi pada tulangan tumpuan bagian kanan .....	57

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang .....	15
Tabel 2. 2 Reaksi anodik dan katodik (Johan et al., 2022) .....	19
Tabel 2. 3 Jenis-jenis pemeriksaan NDT berdasarkan prinsip pengujinya (Zaki et al., 2015) .....	23
Tabel 3. 1 <i>Mix design</i> beton .....	39
Tabel 3. 2 Variasi spesimen baja tulangan beton struktur .....	42
Tabel 4. 1 Hasil akselerasi korosi .....	47
Tabel 4. 2 Hasil pengujian kuat lentur beton .....	48
Tabel 4. 3 Data hasil pengujian pada TAR 1 benda uji tulangan A.....	54
Tabel 4. 4 Rekapitulasi jumlah <i>defect</i> terdeteksi pada tulangan lapangan.....	54
Tabel 4. 5 Rekapitulasi jumlah <i>defect</i> terdeteksi pada tulangan tumpuan .....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil pengujian <i>eddy current</i> pada korosi tulangan lapangan .....	61
Lampiran 2 Hasil pengujian <i>eddy current</i> pada korosi tulangan tumpuan .....	72