

## **TUGAS AKHIR**

### **RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT SEBELAS**

(Studi Kasus : Pembangunan Gedung *Smart and Green Learning Center* (SGLC)  
Universitas Gajah Mada)

Diajukan guna melengkapi persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Teknik  
di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh :  
**Wildanuz Zukhruf**  
**20180110042**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildanuz Zukhruf  
NIM : 20180110042  
Judul : Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Bertingkat Sebelas (Studi Kasus : Pembangunan Gedung *Smart and Green Learning Center* (SGLC) Universitas Gadjah Mada)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain yang saya kutip, maka saya akan mencantumkan sumber secara jelas. Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Wildanuz Zukhruf

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Allah SWT yang telah mengizinkan penulis untuk berkarya dan telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.


Terima kasih kepada kedua orang tua beserta keluarga penulis yang telah memberikan dukungan lahir dan batin serta yang selalu memberikan support dan dukungan terhadap penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Terima kasih kepada bapak Dr. Ir. M. Heri Zulfiar, S. T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya laporan tugas akhir ini.

Terima kasih kepada teman-teman penulis kelas A Teknik Sipil 2018 UMY yang telah banyak membantu penulis dan telah banyak melewati berbagai kenangan dalam suka dan duka bersama selama ini.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya seluruh mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2018 UMY

## PRAKATA



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai segala sesuatu. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk yaitu mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja serta mengetahui tingkatan risiko pada pekerjaan pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung

Selama penyusunan tugas akhir ini, banyak rintangan yang penyusun dapatkan, tetapi berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penelitian hingga penyusunan tugas akhir ini kepada:

1. Bapak Puji Harsanto, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Ir. M. Heri Zulfiar, S. T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. Ir. Bagus Soebandono, ST., M.Eng. Selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan masukan serta perbaikan dalam naskah Tugas Akhir
4. Kedua Orang Tua dan kaka yang selalu memberikan dukungan moril serta materil, selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat.

Akhirnya, setelah segala kemampuan dicurahkan serta diiringi dengan doa untuk menyelesaikan tugas akhir ini hanya kepada Allah SWT semua dikembalikan.

*Wallahu a'lam bi Showab.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, 23 Maret 2022

  
Penyusun

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR SIMBOL DAN LAMBANG.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
DAFTAR ISTILAH .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Lingkup Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	5
2.1 Tinjauan Pustaka.....	5
2.1.1 Penelitian terdahulu .....	5
2.2 Dasar Teori .....	8
2.2.1 Proyek Konstruksi .....	8
2.2.2 Bangunan Gedung .....	9
2.2.3 Manajemen Risiko .....	14
2.2.4 Penilaian Risiko .....	16
BAB III. METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Lokasi Penelitian .....	19
3.2 Bagan Alir.....	19
3.3 Jenis Penelitian .....	21
3.4 Tahapan Penelitian.....	21
3.5 Instrumenasi .....	21

3.6	Metode Pengumpulan Data .....	22
3.7	Analisis Data.....	23
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>25</b>
4.1	Profil Proyek Pembangunan Gedung SGLC UGM .....	25
4.1.1	Data Proyek .....	26
4.2	Identifikasi Variabel Risiko Kegiatan .....	27
4.2.1	Identifikasi risiko kecelakaan Berdasarkan WBS.....	27
4.3	Hasil dan Pembahasan .....	30
4.3.1	Risiko dan tingkatan risiko pada setiap pekerjaan pembangunan Pembangunan Gedung <i>Smart and Green Learning Center</i> (SGLC) Universitas Gadjah Mada .....	31
4.3.2	Analisis Risiko dari seluruh pekerjaan .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>62</b>
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>66</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Dampak kejadian.....	17
Tabel 2.2 Peluang kejadian .....	17
Tabel 2.3 Skala tingkatan risiko.....	18
Tabel 3.1 Skala tingkatan risiko.....	24
Tabel 4.1 Analisis bekisting balok dan plat lantai .....	32
Tabel 4.2 Analisis penulangan balok dan plat lantai.....	35
Tabel 4.3 Analisis persiapan pengecoran balok dan plat .....	37
Tabel 4.4 Analisis pengecoran balok dan plat.....	40
Tabel 4.5 Analisis pelepasan bekisting balok dan plat .....	42
Tabel 4.6 Analisis penulangan kolom.....	45
Tabel 4.7 Analisis pembekitingan kolom.....	47
Tabel 4.8 Analisis pengecoran kolom.....	49
Tabel 4.9 Analisis pelepasan bekisting kolom .....	51
Tabel 4.10 Analisis bekisting tangga .....	53
Tabel 4.11 Analisis penulangan tangga .....	55
Tabel 4.12 Analisis pengecoran tangga .....	57
Tabel 4.13 Analisis pelepasan bekisting tangga .....	59
Tabel 4.14 Analisis risiko untuk seluruh pekerjaan .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Flow chart</i> tahapan pekerjaan pada pembangunan proyek .....	12
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian .....	19
Gambar 3.2 Bagan alir tahapan penelitian .....	20
Gambar 3.3 Formulir wawancara.....	23
Gambar 4.1 Proyek Pembangunan gedung SGLC Universitas Gadjah Mada .....	25
Gambar 4.2 Pekerjaan pemasangan <i>scaffolding</i> .....	31
Gambar 4.3 Pekerjaan pemasangan bekisting.....	31
Gambar 4.4 Grafik analisis bekisting balok dan plat .....	33
Gambar 4.5 Pekerjaan penulangan balok .....	34
Gambar 4.6 Pekerjaan penulangan plat lantai .....	34
Gambar 4.7 Grafik analisis penulangan balok dan plat .....	36
Gambar 4.8 Persiapan sebelum di cor .....	36
Gambar 4.9 Grafik analisis persiapan pengecoran balok dan plat .....	38
Gambar 4.10 Pekerjaan pembersihan lokasi yang akan di cor.....	38
Gambar 4.11 Pekerjaan pengecoran.....	39
Gambar 4.12 Pekerjaan pemadatan.....	39
Gambar 4.13 Grafik analisis pengecoran balok dan plat .....	41
Gambar 4.14 Pekerjaan pembongkaran bekisting pada balok dan plat .....	41
Gambar 4.15 Grafik analisis pembongkaran pembekistingan balok dan plat.....	43
Gambar 4.16 Pekerjaan perakitan kolom .....	43
Gambar 4.17 Pekerjaan penggabungan kolom.....	44
Gambar 4.18 Grafik analisis penulangan kolom.....	46
Gambar 4.19 Pekerjaan pemasangan bekisting.....	46
Gambar 4.20 Grafik analisis pembekistingan kolom.....	48
Gambar 4.21 Pekerjaan pengecoran kolom .....	48
Gambar 4.22 Grafik analisis pengecoran kolom.....	50
Gambar 4.23 Pekerjaan pelepasan bekisting pada kolom .....	50
Gambar 4.24 Grafik analisis pembongkaran bekisting kolom.....	52
Gambar 4.25 Pekerjaan bekisting pada tangga .....	52
Gambar 4.26 Grafik analisis bekisting pada tangga.....	54
Gambar 4.27 Pekerjaan penulangan kolom .....	54
Gambar 4.28 Grafik analisis penulangan tangga .....	56
Gambar 4.29 Pekerjaan pengecoran tangga .....	56
Gambar 4.30 Grafik analisis pengecoran tangga .....	58
Gambar 4.31 Pekerjaan pembongkaran bekisting pada tangga .....	58
Gambar 4.32 Grafik analisis pembongkaran bekisting tangga .....	60
Gambar 4.33 Grafik pekerjaan.....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. <i>Work Breakdown Structure</i> .....	66
Lampiran 2. Hasil Rekapan Formulir Kuisisioner .....	67
Lampiran 3. Kurva S .....	81
Lampiran 4. <i>Detail Engineering Design</i> .....	82

## **DAFTAR SIMBOL DAN LAMBANG**

Simbol Dimensi	Keterangan
$f_c$ [M] [L <sup>-2</sup> ]	Kuat tekan

## **DAFTAR SINGKATAN**

ILO	: <i>International Labour Organization</i>
SGLC	: <i>Smart and Green Learning Center</i>
UGM	: Universitas Gadjah Mada
BPJS	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja

## **DAFTAR ISTILAH**

1. *Work Breakdown Structure :*

Struktur pengorganisasian berupa daftar kegiatan pada suatu proyek untuk memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih rinci untuk memudahkan pada suatu proyek.