

TUGAS AKHIR
ANALISIS RISIKO KUALITAS PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON
BENTANG PENDEK SEMBIRKADIPATEN
(Studi Kasus: Jembatan Beton Bentang Pendek Jalan Bagung -
Sambirkadipaten)



Disusun oleh:
GILANG WAHYU RAMADHAN
20140110256

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2021

TUGAS AKHIR
ANALISIS RISIKO KUALITAS PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON
BENTANG PENDEK SEMBIRKADIPATEN
(Studi Kasus: Jembatan Beton Bentang Pendek Jalan Bagung -
Sambirkadipaten)

Diajukan guna melengkapi persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Teknik di
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh:
GILANG WAHYU RAMADHAN
20140110256

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2021

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Wahyu Ramadhan
NIM : 20140110256
Judul : Analisis Risiko Kualitas Pembangunan Jembatan Beton
Bentang Pendek Sembirkadipaten

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain yang saya kutip, maka saya akan mencantumkan sumber secara jelas. Jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 27 April 2021

Yang membuat pernyataan



Gilang Wahyu Ramadhan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar tanpa kendala apapun.

Penulis mempersembahkan tugas akhir ini untuk:

1. Bapak, ibu, dan Adik, yang senantiasa dengan tanpa rasa lelah memberikan dukungan penuh , doa serta semangat. Meluangkan waktu dan biaya untuk tercapainya skripsi saya ini. Buku ini sebagai rasa terima kasih kepada orang tua yang sangat saya banggakan yang tidak mengenal lelah untuk selalu berjuang demi kebahagiaan putra-putranya. Belum ada hal yang bisa saya berikan untuk bapak dan ibu, hanya sebuah buku sederhana dengan hasil kerja keras saya.
2. Semua keluarga dan kerabat yang ikut serta memberikan semangat dan dukungannya
3. Rekan-rekan seperjuangan teknik sipil angkatan 2014 , terkhusus Ahmad Kamal, Alvin R, Happy Asmara, i, Felix,Ahmad Hilmi Saifulloh , Bakpia Wong Jogja, Kedai Kemangi, GPPY, 5Cangkeman, Kos Suhada, Kontrakan Pak Bowo yang telah membantu dan menemani saya selama proses menyelesaikan tugas akhir ini

PRAKATA



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Menguasai segala sesuatu, Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui risiko keterlambatan waktu proyek yang terjadi selama proses Rehabilitasi Jembatan Beton Sruni, Ruas Jalan Sruni, Wonosari, Kebumen

Selama penyusunan Tugas Akhir ini penyusun mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yakni kepada:

1. Puji harsanto, S.T., M.T., Ph.D.
2. Dr. M. Heri Zulfiar, S.T., M.T
3. Kedua orang tua, adik yang selalu memberikan arahan selama belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan teknik sipil angkatan 2014 yang telah membantu dan selama proses menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, setelah segala kemampuan dicurahkan serta diiringi dengan doa untuk menyelesaikan tugas akhir ini hanya kepada Allah SWT semua dikembalikan.

Wallahu a'lam bi Showab.

Yogyakarta, April 2021

Penulis

Daftar Isi

TUGAS AKHIR	i
ANALISIS RISIKO KUALITAS PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON BENTANG PENDEK SEMBIRKADIPATEN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Proyek Konstruksi	5
2.2. Pengertian Jembatan	5
2.3. Manajemen Mutu	7
2.4. Risiko.....	8
2.5. Pemeriksaan dan Pengkajian.....	12
2.6. Inspeksi dan Pemeriksaan Peralatan.....	12
2.7. Melakukan Pengujian Dengan Sampling.....	12
2.8. Dokumen-dokumen Pengendalian Mutu	13
2.9. Pengendalian Lapangan	15
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN	22
3.1. Deskripsi Proyek Penelitian	22
3.2. Tahap Penelitian	22
3.3. Pengambilan Data.....	24
3.4. Pengolahan data.....	24
BAB IV	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Proyek Pembangunan Jembatan Bentang Pendek.....	27
4.2. Manajemen Proyek Rehabilitasi Jembatan	279
4.3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	27
4.4. Pengaruh Pengendalian Mutu Terhadap Produktifitas	30
4.5. Potensi Penyimpangan Mutu Pada Tahap Pembangunan.....	32
4.6 Difisi 1 Umum.....	33
4.6.1 Mobilitas	33
4.6.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	34

4.6.3 Asuransi dan Perijinan	35
4.6.4 Rambu-rambu yang diperlukan	36
4.7 Difisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik.....	37
4.7.1 Galian Biasa	37
4.7.2 Timbunan pilihan dari sumber galian	38
4.8 Pekerjaan Struktur	410
4.8.1 Beton Struktur $f_c'20$ Mpa	40
4.8.2 Baja tulangan polos BjTP 280	41
4.8.3 Baja tulangan Sirip BjTS 420A.....	412
4.8.4 Pekerjaan Pasangan Batu	43
4.8.5 Pekerjaan Sandaran (Railing)	44
4.8.6 Pengecatan Permukaan Baja dengan Mani Besi dan Percah.....	45
BAB V.....	47
KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1. Kesimpulan	47
5.2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pekerjaan utama dan sub pekerjaan.....

Tabel 4.2. Divisi 1. Umum

Tabel 4.3. Divisi 3. Pekerjaan Tanah

Tabel 4.6. Divisi 7. Struktur

Tabel 4.8. Hasil analisis risiko keseluruhan

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Pengawasan produktifitas pekerker terhadap kualitas
- Gambar 4.2 proses pengukuran kedalaman galian
- Gambar 4. 3 Proses pengujian besi
- Gambar 4.4 Proses pengendalian mutu beton
- Gambar 4.5 Proses pengendalian mutu pekerjaan
- Gambar 4.6 Matrix Resiko Moblisasi
- Gambar 4.7 mobilitas material dilokasi proyek
- Gambar 4.8 Material sampai dilokasi
- Gambar 4.9 Matrik Keselamatan dan Kesehata Kerja
- Gambar 4.10 penggunaan APD pada pekerja
- Gambar 4.11 Matrik Asuransi dan Perijinan
- Gambar 4.12 Matrik Rambu-rambu yang diperlukan
- Gambar 4.13 plang rambu pada pekerjaan proyek
- Gambar 4.14 Matrix Resiko Galian Biasa
- Gambar 4.15 Proses pengukuran galian
- Gambar 4.16 Matrix Resiko Timbunan pilihan dari sumber galian
- Gambar 4.17 Timbunan pilihan dari sumber galian
- Gambar 4.18 Matrix Resiko Beton Struktur $f_c'20$ Mpa
- Gambar 4.19 Pekerjaan Beton Struktur $f_c'20$ Mpa
- Gambar 4.20 Matrix Resiko Pekerjaan Baja Tulangan Polos BjTP 280
- Gambar 4.21 Pekerjaan Baja Tulangan Polos BjTP 280
- Gambar 4.22 Matrix Resiko Pekerjaan Baja Tulangan Sirip BjTS 420A
- Gambar 4.23 Pengenaman Tulangan sirip BjTS 420A
- Gambar 4.24 Matrix Resiko Pekerjaan Pasangan Batu
- Gambar 4.25 Pekerjaan Pasangan Batu
- Gambar 4.26 Matrix Resiko Pekerjaan Pasangan Batu
- Gambar 4.27 Pekerjaan Sandaran (Railing)
- Gambar 4.28 Matrix Resiko Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja Dengan Mani Besi dan Precah
- Gambar 4.29 Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja Dengan Mani Besi dan Precah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. *Work Breakdown Structure (WBS)*
- Lampiran 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Lampiran 3. Variabel risiko kuisisioner responden
- Lampiran 4. Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan
- Lampiran 5. Kurva S